

N° D'IMPRIMÉ C71144047

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL							
Contrôle technique périodique	16/07/2026	26063635							
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ								
Défavorable pour défaillances majeures	Déraillances majeures : 4.8.1.a.2. ÉTAT (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE) : Catadiopre défectueux ou endommagé : fonction réfléchissante affectée ARD 4.8.1.b.2. ÉTAT (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE) : Mauvaise fixation du catadiopre : risque de détachement ARD 6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact AV, AVD								
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ									
15/09/2026									
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE									
Contre-visite									
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE									
N° D'AGRÈMENT : S033C324									
(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD									
(3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE 33650 MARTILLAC Tél : 0556726262									
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR									
N° D'AGRÈMENT : 033T1503									
SIGNATURE : 									
IDENTIFICATION DU VEHICULE									
(2) Immatriculation et pays EY-240-BP (F)	Date d'immatriculation 13/07/2022	Date de 1ère mise en circulation 11/06/2018							
Marque VOLVO	Désignation commerciale XC60								
(1) N° dans la série du type (VIN) YV1UZBMUDK1195666	(5) Catégorie internationale M1G	Genre VP							
Type/CNIT M1GVLVPS38M463	Energie EE								
Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice									
(4) KILOMETRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES								
131647	G	AVANT		D	G	ARRIERE		D	
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE PROCÈS-VERBAL N° : DATE : N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :	Ripage (-8 à +8 m/km) :	-2.6 m/km							
	Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :	7 %		0 %					
	Forces verticales :	1171 daN				1023 daN			
	Frein de service								
	Forces de freinage :	367 daN	399 daN	288 daN	294 daN				
	Déséquilibre (<20%) :	9 %		3 %					
	Forces de freinage (efficacité) :	367 daN	399 daN	288 daN	294 daN				
	Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :	61 %							
	Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) :	29 %							
	Émissions à l'échappement								
CO ralenti ($\leq 0.3\%$) :	0 %	CO ralenti accéléré ($\leq 0.2\%$) :		0 %	Lambda (0.97 à 1.03) :	1.010			
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-0.7 %	-1.1 %							