

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

N° d'imprimé : S 637810944

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

06/01/2026

N° DU PROCÈS-VERBAL

26089099

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

(8) LIMITÉ DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

05/03/2026

Défaillance(s) majeure(s)

3.2.1.c.2. ETAT DES VITRAGES : Vitrage dans un état inacceptable, ARD.

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences, AVD.

5.1.3.b.2. ROULEMENTS DE ROUES : Roulement de roue trop serré, bloqué, ARG,ARD.

5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté, ARG,ARD.

6.2.3.a.2. PORTES ET POIGNEES DE PORTE : Une portière ne s'ouvre ou ne se ferme pas correctement, ARG.

6.2.3.c.2. PORTES ET POIGNEES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches manquantes ou mal fixées, ARG.

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S013S227

Défaillance(s) mineure(s)

3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RETROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé, AVG.

3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement

5.2.3.i.1. PNEUMATIQUES : La pression des pneumatiques est anormale ou incontrôlable, AVG,ARG,AVD,ARD.

6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé, G,AVG.

6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNEES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées, ARD.

8.2.12.d.1. EMISSIONS GAZEUSES : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important

Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0562

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation

Date de 1^{ère} mise en circulation

GD-080-EL (F)

14/04/2022

26/11/2021

Marque

Désignation commerciale

HYUNDAI

BAYON

(1) N° dans la série du type (VIN)

(5) Catégorie internationale

Genre

NLHBN81GANZ062768

M1

VP

Type/CNIT

Énergie

M10HMCVP004C169

EH

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

Afin de faciliter les campagnes de rappel graves, vos données de contact ont été collectées. Pour exercer vos droits d'accès, rectification ou suppression de vos données, veuillez consulter le site internet <https://www.utac-otc.com>, rubrique « infos pratiques ».

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

30470

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

	AVANT	ARRIÈRE		
	G	D	G	D
Ripage (-8 à + 8m/km):			-6.5m/Km	
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$):		5%		1%
Forces verticales :			762daN	508daN
Frein de service :				
Forces de freinage :	281daN		261daN	174daN
Déséquilibre ($< 20\%$):		8%		1%
Forces de freinage (efficacité) :	281daN		261daN	174daN
Taux d'efficacité ($\geq 58\%$):	70%			
Frein de stationnement : Taux d'efficacité ($\geq 10\%$):	26%			
Emissions à l'échappement :				
CO ralenti ($\leq 0.3\%$): 0.02% CO ralenti accéléré ($\leq 0.2\%$): 0.08% Lambda (0.97 à 1.03) : 1.019				
Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)	-2,5%		-4,0%	