PROCÈS-VERBAL

N° d'imprimé : ZA60670434 DE CONTRÔLE TECHNIQUE NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique 16/10/2025 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE Défavorable pour défaillances majeures **DEFAILLANCES MAJEURES:** (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 15/12/2025 NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE exigences (D) Contre-visite blessures (AVD) **DEFAILLANCES MINEURES:** IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE S031Z207 N° D'AGRÉMENT : tambour légèrement usé (AVD, AVG) (9) RAISON SOCIALE: EURL GRATENTOUR AUTO-BILAN légèrement défectueux (AVG, AVD) (3) COORDONNÉES : ZAC DE LA GRAVETTE 11 B RUE DE LA GRAVETTE orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (D, G) 6.1.1.g.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Modification ne permettant pas 31150 GRATENTOUR le contrôle d'une partie du châssis (ARD, AR, ARG) mal fixés ou gravement rouillés (AVD) (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR N° D'AGRÉMENT: 031Z1480 lors des contrôles techniques précédents non réalisé SIGNATURE: IDENTIFICATION DU VÉHICULE Date de 1^{ère} mise en circulation (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation FE-588-EP (F) 23/09/2025 28/02/2019 Margue Désignation commerciale RENAULT KANGOO (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre VF1FW51J162702627 CTTE Type/CNIT Énergie N10RENCT533H344 GO Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

N° DU PROCÈS-VERBAL

25004497

3.3.1.b.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé (AVD, AVG) 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les 6.2.1.a.2. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou

élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou

3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement 4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise

6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS: Manquants,

Contrôle de cohérence du kilométrage avec les kilométrages relevés

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

199128

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

DATE:

S031Z207

25004497

XXXXXXX

PROCÈS-VERBAL N°: N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

FE-588-EP

CT: 15/12/2025

N° d'agrément : S0317207

N° de série : VF1FW51J162702627

N° d'imprimé :zA60670434

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

ARRIERE AVANT D G G Ripage (-8 à +8m/km)+1.5m/km Dissymétrie suspension (=30%) 1% 3% Forces verticales 845daN 578daN

Frein de service

Force de freinage: 330daN 356daN 151daN 140daN Déséquilibre (<20%): 8% 8%

Force de freinage (efficacité): 330daN 356daN 151daN 140daN Taux d'efficacité global (=50%):

Frein de stationnement Taux d'efficacité (=18%): 21%

Emissions à l'échappement

Opacité des fumées (0.51m-1) C1: 00.15 - C2: <0.10

-2.4% Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) -2 7%

Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%) -4.0%