## PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUI

N° d'imprimé : ZA13585715 DE CONTRÔLE TECHNIQUE NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 29/10/2025 25008663 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ Défavorable pour défaillances majeures **DEFAILLANCES MAJEURES:** (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 4.5.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE): Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) 28/12/2025 (ARG) 5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE sculptures est atteint (ARG, ARD) 6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE: Mauvaise fixation ou endommagement Contre-visite susceptible de causer des blessures en cas de contact (AR) 8.2.12.d.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE Code(s) défaillance(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution: P0612 S031Z123 N° D'AGRÉMENT : 8.2.12.f.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Contrôle impossible des émissions à l'échappement (9) RAISON SOCIALE: AUTO CONTROLE 31 **DEFAILLANCES MINEURES:** (3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante 31700 BEAUZELLE (AVD, AVG) 2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif Tel: 05.61.42.27.81 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES: Usure anormale ou présence d'un corps étranger (AVD, AVG) (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR 5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement N° D'AGRÉMENT: 031F1384 sous-gonflé (AVG, ARD, ARG, AVD) 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, SIGNATURE: serrures ou gâches détériorées (AVG, ARD) 7.1.2.b.1. ÉTAT DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS BOUCLES : Ceinture de sécurité endommagée (ARD) IDENTIFICATION DU VÉHICULE Date de 1<sup>ère</sup> mise en circulation (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation FZ-444-MF (F) 27/05/2021 27/05/2021 Margue Désignation commerciale PEUGEOT 3008 (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre VF3MRHNSUMS109791 Type/CNIT Énergie M10PGTVP102Y487 ES Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ ARRIERE AVANT D G D G 136242 Ripage (-8 à +8m/km)-19.3m/km 3% 3% Dissymétrie suspension (=30%) INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE Forces verticales 865daN 593daN PROCÈS-VERBAL N°: DATE: Frein de service Force de freinage: N° D'AGRÉMENT DU CENTRE : 258daN 266daN 202daN 191daN Déséquilibre (<20%): 4% 6%

Force de freinage (efficacité):

Frein de stationnement

Taux d'efficacité global (=58%):

Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)

258daN

-0.9%

266daN

-1.2%

Taux d'efficacité (=18%): 24%

202daN

191daN

FZ-444-MF
CT: 28/12/2025

N° d'agrément: \$031Z123

N° de série: VF3MRHNSUMS109791

N° d'imprimé :za13585715

\$031Z123 25008663 XXXXXXX