

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **ZA14389082**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique	07/07/2026	26005461	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ		
Défavorable pour défaillances majeures	<p>DEFAILLANCES MAJEURES :</p> <p>0.1.1.a.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Plaque manquante ou, si mal fixée, elle risque de tomber (AV)</p> <p>4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G)</p> <p>5.3.1.b.2. RESSORTS ET STABILISATEURS : Un élément de ressort ou de stabilisateur est endommagé ou fendu (AVG, AVD)</p> <p>8.2.22.a.2. OPACITÉ : L'opacité dépasse la valeur de réception ou les mesures sont instables</p> <p>8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (AV)</p> <p>DEFAILLANCES MINEURES :</p> <p>3.2.1.a.1. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré (AV)</p> <p>5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu (AVG, AVD)</p> <p>6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration (AR)</p> <p>8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important</p> <p>Code(s) défaillance(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P1351, P011B</p> <p>Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 16/08/2018 : 177614km / 02/01/2019 : 183400km / 30/01/2021 : 205423km / 20/03/2021 : 205848km / 14/09/2023 : 214809km / 01/09/2025 : 242078km / 09/09/2025 : 242103km</p>		
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ			
06/09/2026			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE			
Contre-visite			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE			
N° D'AGRÉMENT : S031Z123			
(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31			
(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE Tel : 05.61.42.27.81			
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR			
N° D'AGRÉMENT : 031Z1541			
SIGNATURE :			
IDENTIFICATION DU VÉHICULE			
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1 ^{ère} mise en circulation			
CF-736-XK (F) 27/10/2023 27/10/2005			
Marque Désignation commerciale			
PEUGEOT 307			
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre			
VF33C9HXC84425745 M1 VP			
Type/CNIT Énergie			
MPE5212MP176 GO			
Document(s) présenté(s)			
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice			
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ			
252655			
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE			
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :			
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :			
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
	AVANT	ARRIÈRE	
	G D	G D	
Ripage (-8 à +8m/km)	+0.5m/km		
Dissymétrie suspension (=30%)	1%		3%
Forces verticales	791daN		505daN
Frein de service			
Force de freinage:	263daN	270daN	168daN 184daN
Déséquilibre (<20%):	3%		9%
Force de freinage (efficacité):	263daN	270daN	168daN 184daN
Taux d'efficacité global (=50%):			68%
Frein de stationnement			Taux d'efficacité (=18%): 20%
Emissions à l'échappement			
Opacité des fumées (1.80m-1) C1: 05.87 - C2: 04.32			
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-2.6%		-1.9%
Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)	-2.2%		-2.1%

CF-736-XK

CT : 06/09/2026

N° d'agrément : S031Z123

N° de série : VF33C9HXC84425745

N° d'imprimé : ZA14389082

S031Z123
26005461
XXXXXXX