



N° D'IMPRIMÉ C71031581

PROCÈS-VERBAL  
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

## NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

## (3) DATE DU CONTRÔLE

19/08/2026

## N° DU PROCÈS-VERBAL

26064291

## (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

## (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

18/10/2026

## NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

## IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S033C324

(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD

(3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE  
33650 MARTILLAC  
Tél : 0556726262

## (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 033C1356

SIGNATURE :

## IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1<sup>ère</sup> mise en circulation  
FL-973-TX (F) 13/01/2020 25/11/2019

Marque

OPEL

Désignation commerciale

CORSA

(1) N° dans la série du type (VIN)

W0V0XEP68K4422453

(5) Catégorie internationale

M1

Genre

VP

Type/CNIT

M10PELVP624T175

Énergie

ES

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

## (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

86832

## INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :

## (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

## Défaillances majeures :

0.4.1.a.2. ÉTAT DE PRÉSENTATION DU VÉHICULE : Etat du véhicule ne permettant pas la vérification des points de contrôle  
4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG  
5.2.3.b.2. PNEUMATIQUES : Pneumatiques de taille différente sur un même essieu ou sur des roues jumelées ou de types différents sur un même essieu ARD, ARG  
5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté ARD  
6.1.4.a.2. PARE-CHOC, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact AVD

## Défaillances mineures :

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVD  
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG, AVD  
5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé ARG

## MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

|                                              | AVANT                                 |   | ARRIERE                      |   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|---|------------------------------|---|
|                                              | G                                     | D | G                            | D |
| Ripage (-8 à +8 m/km) :                      | +0.0 m/km                             |   |                              |   |
| Dissymétrie suspension (≤ 30%) :             | 7 %                                   |   | 0 %                          |   |
| Émissions à l'échappement                    |                                       |   |                              |   |
| CO ralenti (≤0.3 %) : 0 %                    | CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0.07 % |   | Lambda (0.97 à 1.03) : 1.013 |   |
| Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :       | -0.2 %                                |   | -1.9 %                       |   |
| Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : | -2.7 %                                |   | -4.0 %                       |   |