



N° D'IMPRIMÉ C71031658

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

23/07/2026

N° DU PROCÈS-VERBAL

26063797

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

22/09/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S033C324

(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD

(3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE
33650 MARTILLAC
Tél : 0556726262

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 091C0438

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays

GB-776-QN (F)

Date d'immatriculation

08/09/2021

Date de 1^{ère} mise
en circulation

08/09/2021

Marque

SKODA

Désignation commerciale

ENYAQ 60

(1) N° dans la série du type (VIN)

TMBJB7NY6NF006556

(5) Catégorie internationale

M1

Genre

VP

Type/CNIT

M10SKDVP0467015

Énergie

EL

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur
ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

70390

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :



MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-1.1 m/km			
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :	0 %		6 %	
Forces verticales :	970 daN		1019 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	351 daN	344 daN	351 daN	366 daN
Déséquilibre ($<20\%$) :	3 %		5 %	
Forces de freinage (efficacité) :	351 daN	344 daN	351 daN	366 daN
Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :	70 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) :	32 %			
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-0.9 %		-1.5 %	