

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE
D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

N° d'imprimé V000164964

NATURE DU CONTRÔLE VOLONTAIRE	DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE
Contrôle volontaire Partiel	22/01/2026	V2664965
IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE		
N° D'AGRÉMENT : S031Z123		
RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31		
ADRESSE : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE		
IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR		
NOM ET PRÉNOM : Non renseignés		
N° D'AGRÉMENT : 031Z1352		
SIGNATURE :		
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
N° Immatriculation	Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation
GR-227-RP (F)	06/10/2023	06/10/2023
Genre	Marque	Type
VP	HYUNDAI	M10HMCVP003R113
N° dans la série du type	Energie	
TMAK281GFPJ093047	EL	
Kilométrage inscrit au compteur	Désignation commerciale	
69822	KONA	
TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION		
NOM, PRÉNOM OU RAISON SOCIALE :		
TLSE ENCHERES AUTOMOBILES		
ADRESSE : POUR LE COMPTE DE : 500 AVENUE DE GAROSSOS 31700 BEAUZELLE		
GROUPE(S) DE POINTS CONTRÔLÉS		
0 - IDENTIFICATION DU VÉHICULE 1 - ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE 2 - DIRECTION 3 - VISIBILITÉ 4 - FEUX, DISPOSITIFS RÉFLÉCHISSANTS ET ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES 5 - ESSIEUX, ROUES, PNEUS, SUSPENSION 6 - CHÂSSIS ET ACCESSOIRES DU CHÂSSIS 7 - AUTRE MATÉRIEL		
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES		
Ripage (-8 à +8m/km)	AVANT G -6.8m/km	ARRIÈRE D
Dissymétrie suspension (=30%)	4%	25%
Forces verticales	915daN	774daN
Frein de service		
Force de freinage:	348daN	320daN
Déséquilibre (<20%):	9%	2%
Force de freinage (efficacité):	348daN	320daN
Taux d'efficacité global (=58%):	281daN	278daN
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (=18%): 29%	
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-0.1%	+0.1%

INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO