

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

N° d'imprimé CV 162060

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE VOLONTAIRE

Contrôle volontaire Partiel

DATE DU CONTRÔLE 10/11/2025

N° DU PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE

V2562064

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S031Z207

RAISON SOCIALE: EURL GRATENTOUR AUTO-BILAN

ADRESSE: ZAC DE LA GRAVETTE 11 B RUE DE LA GRAVETTE 31150 GRATENTOUR

IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 031T1475

SIGNATURE :



IDENTIFICATION DU VÉHICULE

N° Immatriculation GT-944-FB (F)

Date d'immatriculation 22/12/2023

Date de 1^{ere} mise en circulation

22/12/2023

Genre

Marque

Туре

PIAGGIO VESPA CTTE

NP6CI0GL4DZL2

N° dans la série du type

ZAPNP6C1D0P001540

Energie EG

Kilométrage inscrit au compteur

Désignation commerciale

49

PORTER NP6

TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

NOM, PRÉNOM OU RAISON SOCIALE :

ENCHERES MAT

ADRESSE : POUR LE COMPTE DE : 22 BOULEVARD RIQUET 31000 TOULOUSE

GROUPE(S) DE POINTS CONTRÔLÉS

- 0 IDENTIFICATION DU VÉHICULE
- 1 ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE
- 2 DIRECTION
- 3 VISIBILITÉ
- 4 FEUX, DISPOSITIFS RÉFLÉCHISSANTS ET **ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES**
- 5 ESSIEUX, ROUES, PNEUS, SUSPENSION
- 6 CHÂSSIS ET ACCESSOIRES DU CHÂSSIS
- 7 AUTRE MATÉRIEL

RÉSULTAT DU CONTRÔLE : DÉFAILLANCES CONSTATÉES

DEFAILLANCES MAJEURES (contre-visite en CAS de contrôle technique réglementaire) :

1 - 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT): L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (D, G)

DEFAILLANCES MINEURES (pas de contre-visite en CAS de contrôle technique réglementaire) :

1 - 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (D)

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8m/km)	-3.5m/km			
Dissymétrie suspension (30%)	3	%	16%	
Forces verticales	733	LdaN	944daN	
	-	32.Tess		

Force de freinage: 273daN 256daN 301daN 316 Déséquilibre (<20%): 7% 5%

Force de freinage (efficacité): 273daN 256daN 301daN 316 Taux d'efficacité global (50%): 68%

Frein de stationnement Taux d'efficacité £18%): 27%

Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) +2.0% Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%) -1.9%

Frein de service