PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQU

N° d'imprimé : ZA13586082 DE CONTRÔLE TECHNIQUE NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 12/11/2025 25009015 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ Défavorable pour défaillances majeures **DEFAILLANCES MAJEURES:** (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 3.3.1.b.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé (G) 11/01/2026 3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux (AR) NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE 4.1.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection fortement défectueux ou manquant (G) 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un Contre-visite feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G) 4.5.1.a.2. ÉTÁT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite (ARG, AVG) S031Z123 N° D'AGRÉMENT : 4.5.3.a.2. COMMUTATION (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Totalement inopérante 6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS (9) RAISON SOCIALE: AUTO CONTROLE 31 ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact (AR) (3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 6.1.8.a.2. SUPPORT DE MOTEUR : Fixations détériorées, manifestement 31700 BEAUZELLE gravement endommagées 8.2.22.a.2. OPACITÉ: L'opacité dépasse la valeur de réception ou Tel: 05.61.42.27.81 les mesures sont instables (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR 8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou N° D'AGRÉMENT: 031Z1313 constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (AV) SIGNATURE: **DEFAILLANCES MINEURES:** 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou IDENTIFICATION DU VÉHICULE tambour légèrement usé (AVG, ARD, ARG, AVD) 3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou Date de 1^{ère} mise en circulation (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation dispositif légèrement endommagé ou mal fixé (C) AL-248-CF (F) 04/02/2010 19/11/2013 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (D) Margue 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou Désignation commerciale élément endommagé (D, ARD, G) RENAULT MEGANE SCENIC Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre 03/02/2020: 259948km / 28/02/2022: 311232km / 03/04/2024: 350808km / VF1JZ1SA642916423 Type/CNIT Énergie M10RENVP000F224 GO Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ ARRIERE AVANT D G G 368876 Ripage (-8 à +8m/km)+0.6m/kmDissymétrie suspension (=30%) 1% 6% INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE Forces verticales 941daN 601daN PROCÈS-VERBAL N°: DATE: Frein de service Force de freinage: 273daN N° D'AGRÉMENT DU CENTRE : 338daN 336daN 246daN Déséquilibre (<20%): 1% 10% Force de freinage (efficacité): 338daN 336daN 246daN 273daN Taux d'efficacité global (=50%): **AL-248-CF**

Frein de stationnement

Moyenne: 1.01

Emissions à l'échappement

Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)

Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)

Opacité des fumées (0.51m-1) C5: 01.25 - C6: 00.95 - C7: 00.83 -

Taux d'efficacité (=18%): 22%

-2.1%

-4.0%

+0.9%

N° d'agrément : \$031Z123

N° de série : VF1JZ1SA642916423

N° d'imprimé :za13586082

11/01/2026

CT:

\$031Z123 25009015 XXXXXXX