




PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

N° d'imprimé : S 639273292

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL		
Contrôle technique périodique	08/07/2026	26039547		
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Défavorable pour défaillances critiques	<p>Défaillance(s) critique(s) 5.2.3.d.3. PNEUMATIQUES : Corde visible ou endommagée, AVG,AVD.</p> <p>Défaillance(s) majeure(s) 2.1.5.c.2. DIRECTION ASSISTEE : Mécanisme inopérant 3.2.1.c.2. ETAT DES VITRAGES : Vitrage dans un état inacceptable, ARD. 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences, AVD,AVG. 7.12.1.e.2. CONTROLE ELECTRONIQUE DE STABILITE : L'indicateur de dysfonctionnement fait état d'une défaillance du système</p> <p>Défaillance(s) mineure(s) 1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante, AVG,AVD. 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé, AVG,AVD. 4.5.2.a.1. REGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant, AVG,AVD. 5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé, AVG,AVD,ARG,ARD.</p>			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	08/07/2026			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE	Contre visite			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE	N° D'AGRÉMENT : S0135485			
(9) RAISON SOCIALE :	AUTO BILAN ST VICTORET			
(3) COORDONNÉES :	Tel. : 0442889964 3/10 AV de l'Europe 13700 MARIIGNANE			
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR	N° D'AGRÉMENT : 01351586 SIGNATURE : 			
IDENTIFICATION DU VÉHICULE	<p>(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1^{ère} mise en circulation</p> <p>GK-220-LC (F) 08/11/2022 08/11/2022</p> <p>Marque Désignation commerciale</p> <p>DACIA SANDERO</p> <p>(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre</p> <p>UU1DJF00669645174 M1 VP</p> <p>Type/CNIT Énergie</p> <p>M10DACVP0024337 ES</p> <p>Document(s) présenté(s)</p> <p>Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice</p>			
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	35625			
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE	<p>PROCÈS-VERBAL N° : DATE :</p> <p>N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :</p>			
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES				
	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à + 8m/km):	+0.5m/Km			
Dissymétrie suspension (≤30%):	1%		3%	
Forces verticales :	731daN		421daN	
Frein de service :				
Forces de freinage :	245daN	256daN	147daN	155daN
Déséquilibre (<20%):	5%		6%	
Forces de freinage (efficacité) :	245daN	256daN	147daN	155daN
Taux d'efficacité (≥ 58%):	69%			
Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%):	27%			
Emissions à l'échappement :				
CO ralenti (≤ 0,3%): 0.03% CO ralenti accéléré (≤ 0,2%): 0.03% Lambda (0.97 à 1.03) :	1.008			
Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)	-0.1%	+0.0%		
Feux de brouillard avant(-3,5% à -1,0%)	-4.0%	-4.0%		