

N° D'IMPRIMÉ C71031408

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																																							
Contrôle technique périodique	05/08/2026	26064042																																																																																							
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																																								
Défavorable pour défaillances majeures	Défaillances majeures : 1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte) AVG, AVD 3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essue-glace manquant ou manifestement défectueux AR 8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement 8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route AV																																																																																								
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ																																																																																									
04/10/2026																																																																																									
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE																																																																																									
Contre-visite																																																																																									
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																																									
N° D'AGRÈMENT : S033C324																																																																																									
(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD																																																																																									
(3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE 33650 MARTILLAC Tél : 0556726262																																																																																									
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																																																																																									
N° D'AGRÈMENT : 033D1334																																																																																									
SIGNATURE :																																																																																									
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																																									
(2) Immatriculation et pays DX-168-XE (F)	Date d'immatriculation 29/03/2021	Date de 1 ^{ère} mise en circulation 03/12/2015																																																																																							
Marque PEUGEOT	Désignation commerciale 2008																																																																																								
(1) N° dans la série du type (VIN) VF3CUBHZMFY160194	(5) Catégorie internationale M1	Genre VP																																																																																							
Type/CNIT M10PGTVP0153651	Énergie GO																																																																																								
Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice																																																																																									
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																																								
143200																																																																																									
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																																									
PROCÈS-VERBAL N° : N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :	DATE : 																																																																																								
Défaillances mineures : 1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante ARD, ARG 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 05/11/2019 : 54737 km / 27/01/2021 : 77980 km / 21/08/2023 : 117501 km / 02/07/2026 : 142954 km																																																																																									
<table><thead><tr><th></th><th>G</th><th>AVANT</th><th>D</th><th>G</th><th>ARRIERE</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ripage (-8 à +8 m/km) :</td><td></td><td>+1.6 m/km</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :</td><td></td><td>6 %</td><td></td><td></td><td>8 %</td><td></td></tr><tr><td>Forces verticales :</td><td></td><td>788 daN</td><td></td><td></td><td>531 daN</td><td></td></tr><tr><td colspan="7">Frein de service</td></tr><tr><td>Forces de freinage :</td><td>275 daN</td><td></td><td>252 daN</td><td>180 daN</td><td></td><td>187 daN</td></tr><tr><td>Déséquilibre (<20%) :</td><td></td><td>9 %</td><td></td><td></td><td>4 %</td><td></td></tr><tr><td>Forces de freinage (efficacité) :</td><td>275 daN</td><td></td><td>252 daN</td><td>180 daN</td><td></td><td>187 daN</td></tr><tr><td>Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :</td><td colspan="6">67 %</td></tr><tr><td colspan="7">Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) : 22 %</td></tr><tr><td colspan="2">Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :</td><td>-1.2 %</td><td colspan="2"></td><td>-0.7 %</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :</td><td>+0.5 %</td><td colspan="2"></td><td>+0.1 %</td><td></td></tr></tbody></table>							G	AVANT	D	G	ARRIERE	D	Ripage (-8 à +8 m/km) :		+1.6 m/km					Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :		6 %			8 %		Forces verticales :		788 daN			531 daN		Frein de service							Forces de freinage :	275 daN		252 daN	180 daN		187 daN	Déséquilibre (<20%) :		9 %			4 %		Forces de freinage (efficacité) :	275 daN		252 daN	180 daN		187 daN	Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :	67 %						Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) : 22 %							Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :		-1.2 %			-0.7 %		Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :		+0.5 %			+0.1 %	
	G	AVANT	D	G	ARRIERE	D																																																																																			
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+1.6 m/km																																																																																							
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :		6 %			8 %																																																																																				
Forces verticales :		788 daN			531 daN																																																																																				
Frein de service																																																																																									
Forces de freinage :	275 daN		252 daN	180 daN		187 daN																																																																																			
Déséquilibre (<20%) :		9 %			4 %																																																																																				
Forces de freinage (efficacité) :	275 daN		252 daN	180 daN		187 daN																																																																																			
Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :	67 %																																																																																								
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) : 22 %																																																																																									
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :		-1.2 %			-0.7 %																																																																																				
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :		+0.5 %			+0.1 %																																																																																				