

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **ZA15002749**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	13/05/2026	26003899

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE
Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
12/07/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE
N° D'AGRÉMENT : S031Z123
(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31
(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE Tel : 05.61.42.27.81

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR
N° D'AGRÉMENT : 031Z1352
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1 ^{ère} mise en circulation
EV-694-WE (F) 08/06/2020 19/03/2018
Marque Désignation commerciale
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre
SALVA2BN8JH272508 M1G VP
Type/CNIT Énergie
LVS5DA2FF5T3 GO
Document(s) présenté(s)
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
150463

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

EV-694-WE

CT : 12/07/2026

N° d'agrément : S031Z123

N° de série : SALVA2BN8JH272508

N° d'imprimé : **ZA15002749**

S031Z123
26003899
XXXXXXX

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
DEFAILLANCES MAJEURES :
4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G)
4.5.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) (ARD)
DEFAILLANCES MINEURES :
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (D)
6.1.1.f.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion du berceau (AV, AR)
6.1.3.g.1. RÉSERVOIR ET CONDUITES DE CARBURANT : Réservoirs, carters de protection détériorés (C)
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (AV)
6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (AVD, ARD)
Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 11/10/2022 : 95452km / 04/10/2024 : 127820km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES		
	AVANT	ARRIÈRE
	G D	G D
Ripage (-8 à +8m/km)	-0.4m/km	
Dissymétrie suspension (=30%)	0%	4%
Forces verticales	1094daN	728daN
Frein de service		
Force de freinage:	389daN 394daN	252daN 245daN
Déséquilibre (<20%):	2%	3%
Force de freinage (efficacité):	389daN 394daN	252daN 245daN
Taux d'efficacité global (=58%):	70%	
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (=18%): 22%	
Emissions à l'échappement		
Opacité des fumées (0.70m-1) C1: <0.10 - C2: <0.10		
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-2.7%	-1.0%
Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)	-1.2%	+0.0%