



N° d'imprimé : S 638350854

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

**A**

<b>NATURE DU CONTRÔLE</b>		<b>(3) DATE DU CONTRÔLE</b>									
Contrôle technique périodique		08/12/2025									
<b>(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE</b>		<b>(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX</b>									
Défavorable pour défaillances majeures		<b>Défaillance(s) majeure(s)</b> 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : n'est pas dans les limites prescrites par les exigences.									
<b>(8) LIMITÉ DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ</b>											
07/02/2026											
<b>NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE</b>		<b>Défaillance(s) mineure(s)</b> 4.5.2.a.1. REGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : d'un feu de brouillard avant, AVG. 5.2.3.i.1. PNEUMATIQUES : La pression des pneumatiques est incontrôlable, AVG,AVD,ARG,ARD. 8.2.12.d.1. EMISSIONS GAZEUSES : Le relevé du système de dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important. Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le véhicule.									
Contre visite											
<b>IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE</b>											
N° D'AGRÉMENT : S013S227											
<b>(9) RAISON SOCIALE :</b> MARIGNANE AUTO BILAN											
<b>(3) COORDONNÉES :</b> Tel. : 0442888800 Espace Carthage 13700 MARIGNANE		<b>Kilométrages relevés lors des précédents contrôles effectués entre mai 2018 et mai 2018 :</b> 20/06/2025 : 94553km / 27/11/2025 : 101076km /									
<b>(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR</b>											
N° D'AGRÉMENT : 013S1363 SIGNATURE :											
<b>IDENTIFICATION DU VÉHICULE</b>											
(2) Immatriculation et pays : GA-610-LN (F) Marque : FORD		Date d'immatriculation : 06/11/2025 Désignation commerciale : FIESTA									
Date de 1 <sup>ère</sup> mise en circulation : 30/06/2021											
(1) N° dans la série du type (VIN) : WFOJXXGAHJLS80130 Type/CNIT : M10ERDV/P398Z983		(5) Catégorie internationale : M1 Genre : VP Énergie : EH									
Document(s) présenté(s) : M10ERDV/P398Z983											
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice											
<b>(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ</b>		<b>MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES</b>									
101082		<b>AVANT</b>									
<b>INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE</b>											
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :											
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :		<p>Ripage (-8 à + 8m/km): -0.6m/Km</p> <p>Dissymétrie suspension (<math>\leq 30\%</math>): 9%</p> <p>Forces verticales : 777daN</p> <p>Frein de service :</p> <table style="margin-left: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Forces de freinage :</td><td style="text-align: right;">294daN</td></tr> <tr><td>Déséquilibre (&lt;20%):</td><td style="text-align: right;">11%</td></tr> <tr><td>Forces de freinage (efficacité) :</td><td style="text-align: right;">294daN</td></tr> <tr><td>Taux d'efficacité (<math>\geq 58\%</math>):</td><td style="text-align: right;">71%</td></tr> </table> <p>Frein de stationnement : Taux d'efficacité (<math>\geq 18\%</math>): 22%</p> <p>Emissions à l'échappement :</p> <p>CO ralenti (<math>\leq 0,3\%</math>): 0.24% CO ralenti accéléré (<math>\leq 0,2\%</math>): 0.17% L</p> <p>Feux de croisement (-2,5% à -0,5%) : -3.5%</p> <p>Feux de brouillard avant (-3,5% à -1,0%) : -4.0%</p>		Forces de freinage :	294daN	Déséquilibre (<20%):	11%	Forces de freinage (efficacité) :	294daN	Taux d'efficacité ( $\geq 58\%$ ):	71%
Forces de freinage :	294daN										
Déséquilibre (<20%):	11%										
Forces de freinage (efficacité) :	294daN										
Taux d'efficacité ( $\geq 58\%$ ):	71%										