

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



autoSÉCURITÉ
CONTROLE TECHNIQUE

N° D'IMPRIMÉ C68940615

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DE CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL					
Contrôle technique périodique	12/03/2026	26060866					
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ						
Défavorable pour défaillances majeures	Défai llances majeures : 1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte) AVG, AVD 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG 5.2.2.c.2. JANTE : Jante gravement déformée ou usée AVD 6.1.1.a.2. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Légère fêlure ou déformation d'un longeron ou d'une traverse D 6.1.4.a.2. PARE-CHOC S, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact AV, AR 6.1.7.g.2. TRANSMISSION : Capuchon anti-poussière manquant ou fêlé AVD 6.2.1.a.2. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures G, D 6.2.3.b.2. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Une portière est susceptible de s'ouvrir inopinément ou ne reste pas fermée (portes coulissantes) AVG, AVD 6.2.13.b.2. AUTRES OUVRANTS : Déterioration susceptible de provoquer des blessures D 8.2.22.c.2. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P1028 8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement 8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route AV						
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ							
11/05/2026							
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE							
Contre-visite							
ID ENTIFICATION DU CENTRE DE CONTR ÔLE							
N° D'AGR ÈMENT :	S033C324						
(9) RAISON SOCIA LE :	SARL AUTO BILAN BANL IEUE SUD						
(3) COORDONN ÉES :	1 CHEMIN DE LA GRANGE 33650 MARTILLAC Tél : 0556726262						
(9) IDENTIFICATION DU CONTR ÔLEUR							
N° D'AGR ÈMENT :	091C0438						
SIGNATURE :							
ID ENTIFICATION DU VEH ICULE							
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 è re mise en circulation					
FT-546-AT (F)	29/09/2020	29/09/2020					
Marque	Désignation commerciale						
RENAULT	TRAFFIC						
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre					
VF1FL000565791427	N1	CTTE					
Type/CNI T	Énergie						
N10RENCTA740685	GO						
Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice							
(4) KILOMÈTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES						
94537							
INFORMATIONS SUR LE CONTR ÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE							
PROCÈS-VERBAL N° :	DATE :						
N° D'AGR ÈMENT DU CENTRE :							
		G	AVANT	D	G	ARR IERE	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		-5.4 m/km					
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :		4 %				1 %	
Forces verticales :		1199 daN				699 daN	
Frein de service							
Forces de freinage :	421 daN	435 daN	240 daN	237 daN			
Déséquilibre (<20%) :	4 %		2 %				
Forces de freinage (efficacité) :	421 daN	435 daN	240 daN	237 daN			
Taux d'efficacité global ($\geq 50 \%$) :	70 %						
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18 \%$) :	18 %						
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	+2.0 %	-2.0 %					