PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUI

N° d'imprimé : ZA14225379 DE CONTRÔLE TECHNIQUE NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 25/07/2025 25006011 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ Défavorable pour défaillances majeures **DEFAILLANCES MAJEURES:** (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 1.1.14.a.2. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS: Disque ou tambour usé (AVD, AVG) 24/09/2025 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT): L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE exigences (G, D) 4.2.1.b.2. ÉTAT ÉT FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEÙX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) Contre-visite : Glace défectueuse (ARG) 4.8.1.a.2. ÉTAT (CATADIÓPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE) : Catadioptre défectueux ou IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE endommagé: fonction réfléchissante affectée (ARG) 8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre S031Z123 N° D'AGRÉMENT : que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (AV) (9) RAISON SOCIALE: AUTO CONTROLE 31 **DEFAILLANCES MINEURES:** (3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (ARG, ARD) Tel: 05.61.42.27.81 3.2.1.a.1. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré (AV) 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G, D) 4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA N° D'AGRÉMENT: 031Z1313 PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRÈ): Source lumineuse partiellement défectueuse SIGNATURE: Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 19/05/2022: 114486km / 28/09/2022: 120956km / 20/01/2025: 167139km / IDENTIFICATION DU VÉHICULE Date de 1^{ère} mise en circulation (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation EL-294-QW (F) 05/06/2025 13/04/2017 Margue Désignation commerciale OCTAVIA SKODA (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre TMBJG7NE1H0075069 VASP Type/CNIT Énergie M10SKDVP009S098 GO Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ AVANT ARRIERE D G G 176287 Ripage (-8 à +8m/km)-0.5m/km 0% 0% Dissymétrie suspension (=30%) INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE Forces verticales 803daN 537daN PROCÈS-VERBAL N°: DATE: Frein de service Force de freinage: N° D'AGRÉMENT DU CENTRE : 261daN 275daN 206daN 208daN Déséquilibre (<20%): 6% 1%

Force de freinage (efficacité):

Frein de stationnement

Emissions à l'échappement

Taux d'efficacité global (=58%):

Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)

Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)

Opacité des fumées (0.50m-1) C1: <0.10 - C2: <0.10

261daN

-3 5%

-3.8%

275daN

-2.6%

-3.6%

Taux d'efficacité (=18%): 24%

206daN

208daN

EL-294-QW
CT: 24/09/2025

N° d'agrément: \$031Z123

N° de série: TMBJG7NE1H0075069

N° d'imprimé :ZA14225379

\$031Z123 25006011 XXXXXXX