

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

N° d'imprimé : S 635663636

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL			
Contrôle technique périodique	28/10/2025	25087563			
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Défavorable pour défaillances majeures	Défaillance(s) majeure(s) 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences, AVG. 5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté, ARG,ARD.				
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ					
27/12/2025					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE	Défaillance(s) mineure(s) 3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger, AVG,AVD. 5.2.3.i.1. PNEUMATIQUES : La pression des pneumatiques est anormale ou incontrôlable, AVG,AVD,ARD,ARG.				
Contre visite					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S013S227					
(9) RAISON SOCIALE MARIGNANE AUTO BILAN					
(3) COORDONNÉES : Tel. : 0442888800 Espace Carthage 13700 MARIGNANE					
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 013S1363 SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation		
GD-107-KB (F)		28/04/2025	07/12/2021		
Marque		Désignation commerciale			
PEUGEOT		3008			
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre			
VF3M4DGZUMS242685	M1	VP			
Type/CNIT	Énergie				
M10PGTVP176U262	EE				
Document(s) présenté(s) Fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ					
55211					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :			
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
		AVANT		ARRIERE	
G	D	G	D	G	D
Ripage (-8 à + 8m/km):		-1.0m/Km			
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$):		2%			
Forces verticales :		1065daN			
Frein de service :		797daN			
Forces de freinage :		336daN	299daN	294daN	276daN
Déséquilibre (<20%):		12%			
Forces de freinage (efficacité) :		336daN	299daN	294daN	276daN
Taux d'efficacité ($\geq 58\%$):		64%			
Frein de stationnement : Taux d'efficacité ($\geq 18\%$): 25%					
Emissions à l'échappement :					
CO ralenti ($\leq 0,3\%$): 0.05% CO ralenti accéléré ($\leq 0,2\%$): 0.02% Lambda (0.97 à 1.03) : 1.022					
Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)		-4.0%	-1.7%		