

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



Nº d'imprimé: S 636882525

NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL CT Véhicule École 28/11/2025 25088351 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défavorable pour défaillances critiques

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

28/11/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT: S013S227

(9) RAISON SOCIALE: MARIGNANE AUTO BILAN

(3) COORDONNÉES:

Tel.: 0442888800 Espace Carthage 13700 MARIGNANE

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT: 013S1363

SIGNATURE :



IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation

Date de 1^{ère} mise en circulation

GF-616-MW (F)

30/03/2022

Marque

Désignation commerciale

RENAULT

ZOE

(1) N° dans la série du type (VIN)

(5) Catégorie internationale

VF1AG000369387291

M1

Genre

Type/CNIT

VP Énergie

M10RENVPA68W099

EL

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

50782

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE:

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

Défaillance(s) critique(s) 5.2.3.g.3. PNEUMATIQUES : Pneumatiques retaillés non conformes aux exigences : couche de protection de la corde affectée, ARD.

Défaillance(s) majeure(s)

3.3.1.b.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RETROVISEURS : Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé, AVG.

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences, AVD.

5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté, ARG.

6.2.6.a.2. AUTRES SIEGES : Sièges défectueux ou mal fixés (pièces principales), AR, ARG, ARD.

12.2.1.b.2. RETROVISEUR INTERIEUR COMPLEMENTAIRE : Absent

12.2.2.b.2. RETROVISEUR EXTERIEUR COMPLEMENTAIRE : Absent

12.2.3.b.2. DOUBLE COMMANDE MANUELLE ; Absente

12.2.4.a.2. DOUBLE COMMANDE ACCELERATEUR : Absente

12.2.5.a.2. DOUBLE COMMANDE FREINAGE: Absente

12.2.6.b.2. DOUBLE COMMANDE DE DEBRAYAGE : Absente

Défaillance(s) mineure(s)

3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace défectueux, AV.

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES: Usure anormale ou présence d'un corps étranger, AVG,AVD.

5.2.3.i.1. PNEUMATIQUES : La pression des pneumatiques est anormale ou incontrôlable, AVG, AVD, ARG, ARD,

6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé, ARD,D.

6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNEES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gáches détériorées, ARD.

12.1.1.b.1. SIGNALISATION SPECIFIQUE DU VEHICULE : Panneau absent

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIERE		
	G	D	G	D	
Ripage (-8 a + 8m/km):	+2.3	3rn/Km			
Dissymétrie suspension (≤30%):	2% 944daN			4%	
Forces verticales :					
Frein de service :			677daN		
Forces de freinage :	291daN	277daN	242daN	122	
Déséquilibre (<20%):	500000	5%	Z4ZUdN	274daN	
Forces de freinage (efficacité) :	291daN	277daN	242daN	12% 274daN	
Taux d'efficacité (≥ 58%):	66%		W. W. W. W. W.	274UdN	
Frein de stationnement : Taux d'effica	cité (≥ 18%): 22%				
Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)	-2.0%	-3.2%			

-3.2%