

N° D'IMPRIMÉ C68762550

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE


AUTO SÉCURITÉ
 CONTROLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL				
Contrôle technique périodique		15/12/2025	25058829				
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ					
Défavorable pour défaillances majeures		Défaillances majeures : 4.2.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Source lumineuse défectueuse AVG, AVD, ARG					
(8) LIMITÉ DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		14/02/2026					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		Contre-visite					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE							
N° D'AGRÉMENT : S033C324 (9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD (3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE 33650 MARTILLAC Tél : 0556726262							
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR							
N° D'AGRÉMENT : 033F1011 SIGNATURE : 							
IDENTIFICATION DU VÉHICULE							
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation				
CQ-565-ZB (F)		03/09/2020	19/02/2013				
Marque		Désignation commerciale					
PEUGEOT		208					
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale	Genre				
VF3CC9HP0CW080045		M1	VP				
Type/CNIT		Énergie					
ILLISIBLE		GO					
Document(s) présenté(s)							
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice							
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
098035							
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE							
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :					
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :							

Défaillances majeures :
 4.2.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Source lumineuse défectueuse AVG, AVD, ARG

Défaillances mineures :
 4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux AVG, AVD


4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD

4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement défectueuse

5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Déterioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG, AVD

6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés AVG

Contrôle de cohérence du kilométrage avec les kilométrages relevés lors des contrôles techniques précédents non réalisé



	AVANT		ARRIÈRE		
	G	D	G	D	
Ripage (-8 à +8 m/km) :		-6.1 m/km			
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :	2 %			10 %	
Forces verticales :	774 daN		774 daN	438 daN	
Frein de service					
Forces de freinage :	269 daN		219 daN	164 daN	161 daN
Déséquilibre ($<20\%$) :	19 %			2 %	
Forces de freinage (efficacité) :	269 daN		219 daN	164 daN	161 daN
Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :	67 %				
Frein de stationnement					
Taux d'efficacité global ($\geq 18\%$) :	24 %				
Émissions à l'échappement					
Opacité des fumées(1.5 m-1) C2:0.47 m-1 C3:0.34 m-1 C4:0.34 m-1 Moyenne:0.39 m-1					
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.9 %		-1.1 %		
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-4.0 %		-4.0 %		