



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

N° d'imprimé : S 638665139

NATURE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique	(3) DATE DU CONTRÔLE 15/04/2026	N° DU PROCÈS-VERBAL 26091543
--	---	--

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE Défavorable pour défaillances majeures	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
---	---	--

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 14/06/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Contre visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE N° D'AGRÈMENT : S0135227

(9) RAISON SOCIALE : MARIIGNANE AUTO BILAN

(3) COORDONNÉES : Tel. : 0442888800 Espace Carthage 13700 MARIIGNANE
--

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR N° D'AGRÈMENT : 01351572 SIGNATURE : 

IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays FX-581-HR (F)	Date d'immatriculation 23/02/2021	Date de 1 ^{ère} mise en circulation 23/02/2021
Marque CITROEN	Désignation commerciale C3	
(1) N° dans la série du type (VIN) VF7SWYHTUMT515530	(5) Catégorie internationale M1	Genre VASP
Type/CNIT M10CTRV113R543	Énergie GO	
Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice		

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ 100635

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :

Défaillance(s) majeure(s)

- 1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte), AVG,AVD.
1.1.14.a.2. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour usé, AVG,AVD.
4.2.1.a.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIERE ET LATERAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Source lumineuse défectueuse, ARD.
4.4.1.b.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DETRESSE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée), D.

Défaillance(s) mineure(s)

- 2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif
4.5.2.a.1. REGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant, AVG,AVD.
5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSEE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu, AVG,AVD.

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

30/12/2024 : 62022km /

Afin de faciliter les campagnes de rappel graves, vos données de contact ont été collectées. Pour exercer vos droits d'accès, rectification ou suppression de vos données, veuillez consulter le site internet <https://www.utac-otc.com>, rubrique « infos pratiques ».

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à + 8m/km):	-8.6m/Km			
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$):	5%		19%	
Forces verticales :	762daN		426daN	
Frein de service :				
Forces de freinage :	263daN	266daN	152daN	158daN
Déséquilibre ($< 20\%$):	2%		4%	
Forces de freinage (efficacité) :	263daN	266daN	152daN	158daN
Taux d'efficacité ($\geq 58\%$):	70%			
Frein de stationnement : Taux d'efficacité ($\geq 18\%$): 18%				
Emissions à l'échappement :				
Opacité des fumées (0.51m-1): C1: $< 0.10m-1$ C2: $< 0.10m-1$				
Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)	-1.5%	-1.5%		
Feux de brouillard avant(-3,5% à -1,0%)	-4.0%	-4.0%		