

**PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE**
AUTOSUR

N° d'imprimé : S 638350986

NATURE DU CONTRÔLE**Contrôle technique périodique****(3) DATE DU CONTRÔLE**

11/12/2025

N° DU PROCÈS-VERBAL

25088682

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances critiques

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**(8) LIMITÉ DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

11/12/2025

Défaillance(s) critique(s)

1.1.13.a.3. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale non visible), ARG,ARD.

1.1.14.a.3. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour excessivement usé, excessivement rayé, fissuré, mal fixé ou cassé, ARD,ARG.

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre visite

Défaillance(s) majeure(s)

1.8.1.a.2. LIQUIDE DE FREIN : Liquide de frein contaminé ou sédimenté

5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté, ARD,ARG.

6.2.3.a.2. PORTES ET POIGNEES DE PORTE : Une portière ne s'ouvre ou ne se ferme pas correctement, D,ARG,ARD.

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S013S227

(9) RAISON SOCIALE : MARIGNANE AUTO BILAN

(3) COORDONNÉES :

Tel. : 0442888800
Espace Carthage
13700 MARIGNANE**Défaillance(s) mineure(s)**

1.1.10.f.1. DISPOSITIF DE FREINAGE ASSISTE MAITRE-CYLINDRE (SYSTEMES HYDRAULIQUES) : Témoin du liquide des freins allumé ou défectueux

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé, AVD,AVG.

1.2.1.b.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre, AR.

3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balaï d'essuie-glace défectueux, AVD,AVG.

3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement

4.5.1.a.1. ETAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIERE) : Source lumineuse défectueuse, AVD.

4.5.2.a.1. REGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant, AVG.

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger, AVD,AVG.

6.1.1.a.1. ETAT GENERAL DU CHASSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse, D.

6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé, AVD,ARG,C.

6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNEES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées, ARG,ARD,D.

6.2.5.a.1. SIEGE CONDUCTEUR : Siège défectueux

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation

Date de 1^{ère} mise en circulation

FH-259-XH (F)

16/07/2019

16/07/2019

Marque

Désignation commerciale

FORD

TRANSIT CUSTOM

(1) N° dans la série du type (VIN)

(5) Catégorie internationale

Genre

WFOYXXTTGYKK54605

N1

CTTE

Type/CNIT

Énergie

N10FRDCT268N369

GO

Document(s) présenté(s)

Fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

121433

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

	AVANT	ARRIÈRE
G	D	G
Ripage (-8 à + 8m/km):	-0.8m/Km	
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$):	7%	25%
Forces verticales :	1305daN	790daN
Frein de service :		
Forces de freinage :	395daN	405daN
Déséquilibre ($< 20\%$):	3%	28%
Forces de freinage (efficacité) :	395daN	405daN
Taux d'efficacité ($\geq 50\%$):	51%	166daN
Frein de stationnement : Taux d'efficacité ($\geq 18\%$):	18%	
Emissions à l'échappement :		
Opacité des fumées (0.50m-1): C1: <0.10m-1 C2: <0.10m-1		
Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)	-1.7%	-2.3%
Feux de brouillard avant(-3,5% à -1,0%)	-4.0%	