

## **PROCÈS-VERBAL** DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

13/12/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔL** 

N° D'AGRÉMENT :

S031Z123

(9) RAISON SOCIALE :

**AUTO CONTROLE 31** 

(3) COORDONNÉES:

ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE

Tel: 05 61 42 27 81

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT :

031Z1541

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE** 

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation BC-432-SG (F) 05/11/2010

Date de 1<sup>ère</sup> mise en circulation 05/11/2010

Marque NISSAN

Désignation commerciale OASHOAI+2

(1) N° dans la série du type (VIN)

(5) Catégorie internationale Genre V/P

SJNJDNJ10U7038758

Énergie

GO

Type/CNIT M10NSSVP000F658

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(3) DATE DU CONTRÔLE

N° DU PROCÈS-VERBAL

14/10/2025

25008225

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

**DEFAILLANCES MAJEURES:** 

4.5.1.c.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE): Mauvaise fixation: très grand risque de détachement ou

d'éblouissement (AVD)

5.3.3.a.2. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE

SUSPENSION : Mauvaise attache d'un composant au châssis ou à

l'essieu (AVG)

**DEFAILLANCES MINEURES:** 

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou

tambour légèrement usé (AVG, AVD)

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise

orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G, D)

5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE

SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou

à l'essieu (AVD)

6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (AR)

6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS: Détérioration (AR)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

14/11/2018: 83365km / 17/11/2020: 93602km / 15/11/2022: 115163km / 25/09/2024: 135360km /

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

144147

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE:

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

Ripage (-8 à +8m/km) -7.0m/km Dissymétrie suspension (≤30%) 2% 10% Forces verticales 1034daN 728daN

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Frein de service

Force de freinage: Déséquilibre (<20%): Force de freinage (efficacité): 345daN 325daN 227daN 223daN 6% 2%

ARRIERE

Taux d'efficacité global (≥50%):

345daN 325daN 227daN 223daN 63%

AVANT

Taux d'efficacité (≥18%): 23% Frein de stationnement

Emissions à l'échappement

Opacité des fumées (0.53m-1) C2: <0.10 - C3: <0.10 - C4: <0.10 -

Moyenne: <0.10

Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) -1.5% -0.8% Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%) -4.9% -4.0%

