

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **ZA15015877**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	18/06/2026	26004918

<b>(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE</b>
Défavorable pour défaillances majeures

<b>(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ</b>
---

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
17/08/2026

**DEFAILLANCES MAJEURES :**

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (D)

8.2.22.a.2. OPACITÉ : L'opacité dépasse la valeur de réception ou les mesures sont instables

8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (AV)

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contre-visite

**DEFAILLANCES MINEURES :**

4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement défectueuse

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (D)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

12/09/2019 : 242213km / 30/04/2021 : 255550km / 03/03/2023 : 270703km / 21/03/2025 : 302993km / 20/05/2025 : 305833km

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE
N° D'AGRÉMENT : S031Z123
(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31
(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE Tel : 05.61.42.27.81

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR
N° D'AGRÉMENT : 031Z1313
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1 <sup>ère</sup> mise en circulation
ES-030-KV (F) 30/11/2017 12/02/2009
Marque Désignation commerciale
RENAULT MEGANE
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre
VF1KMK40640961164 M1 VP
Type/CNIT Énergie
MRE5524AJ690 GO
Document(s) présenté(s)
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
318951

## MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8m/km)	-2.9m/km			
Dissymétrie suspension (=30%)	5%		7%	
Forces verticales	863daN		572daN	
<b>Frein de service</b>				
Force de freinage:	322daN	298daN	208daN	221daN
Déséquilibre (<20%):	8%		6%	
Force de freinage (efficacité):	322daN	298daN	208daN	221daN
Taux d'efficacité global (=50%):	73%			
<b>Frein de stationnement</b>	Taux d'efficacité (=18%): 20%			
<b>Emissions à l'échappement</b>				
Opacité des fumées (1.33m-1) C3: 01.52 - C4: 01.49 - C5: 01.39 - Moyenne: 1.47				
<b>Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)</b>	-2.5%	-3.3%		
<b>Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)</b>	-2.6%	-2.8%		

ES-030-KV

CT : 17/08/2026

N° d'agrément : S031Z123

N° de série : VF1KMK40640961164

N° d'imprimé : ZA15015877

S031Z123  
26004918  
XXXXXXX