PROCÈS-VERBAL

N° d'imprimé : ZA13585733 DE CONTRÔLE TECHNIQUE NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 29/10/2025 25008681 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ Défavorable pour défaillances majeures **DEFAILLANCES MAJEURES:** (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 8.2.22.e.2. OPACITÉ: Contrôle impossible des émissions à l'échappement 28/12/2025 **DEFAILLANCES MINEURES:** NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (ARD, ARG, AVD, AVG) Contre-visite 4.5.2.a.1. ŘÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (D, G) 4.8.1.a.1. ÉTAT (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE) : Catadioptre défectueux ou IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE endommagé (ARD) S031Z123 N° D'AGRÉMENT : 6.2.1.a.1. ÉTÀT DÉ LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (ARD, AR, ARG, AV) 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, (9) RAISON SOCIALE: AUTO CONTROLE 31 serrures ou gâches détériorées (ARD, ARG, AVD, AVG) 6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS: Détérioration (AR) (3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 13/02/2019: 122688km / 08/02/2021: 151059km / 06/04/2023: 195944km / 20/06/2025: 234596km / Tel: 05.61.42.27.81 (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR N° D'AGRÉMENT: 031Z1352 SIGNATURE: IDENTIFICATION DU VÉHICULE Date de 1^{ère} mise en circulation (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation CC-939-DM (F) 01/03/2021 01/03/2012 Margue Désignation commerciale **HYUNDAI** IX 35 (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre TMAJU81UACJ283397 Type/CNIT Énergie M10HMCVP000G626 GO Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ AVANT ARRIERE 241144 INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N°: DATE: N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

| CC-939-DM | | |
|-----------------|-------------------|--|
| CT: | 28/12/2025 | |
| N° d'agrément : | S031Z123 | |
| N° de série : | TMAJU81UACJ283397 | |

N° d'imprimé :za13585733

S031Z123 25008681 XXXXXXX

| | G | υ | G | υ |
|---------------------------------------|-------------------------------|--------|--------|--------|
| Ripage (-8 à +8m/km) | +0.6m/km | | | |
| Dissymétrie suspension (=30%) | 4% | | 19% | |
| Forces verticales | 886daN | | 598daN | |
| Frein de service | | | | |
| Force de freinage: | 271daN | 275daN | 169daN | 178daN |
| Déséquilibre (<20%): | 2% 6% | | % | |
| Force de freinage (efficacité): | 271daN | 275daN | 169daN | 178daN |
| Taux d'efficacité global (=58%): | 60% | | | |
| Frein de stationnement | Taux d'efficacité (=18%): 21% | | | |
| Feux de croisement (-3.0% à -0.5%) | -1.4% | -1.5% | | |
| Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%) | -0.8% | -4.0% | | |
| | | | | |