

N° D'IMPRIMÉ C71031642

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL							
Contrôle technique périodique	23/07/2026	26063776							
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ								
Défavorable pour défaillances majeures									
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ									
22/09/2026									
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE									
Contre-visite									
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE									
N° D'AGRÈMENT :	S033C324								
(9) RAISON SOCIALE :	SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD								
(3) COORDONNÉES :	1 CHEMIN DE LA GRANGE 33650 MARTILLAC Tél : 0556726262								
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR									
N° D'AGRÈMENT :	033C1356								
SIGNATURE :									
IDENTIFICATION DU VEHICULE									
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation							
DX-674-YS (F)	25/11/2016	07/12/2015							
Marque	Désignation commerciale								
NISSAN	X-TRAIL								
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre							
JN1JDAT32U0000926	M1	VP							
Type/CNIT	Énergie								
M10NSSVP026N798	ES								
Document(s) présent(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice									
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES								
139758									
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE									
PROCÈS-VERBAL N° :	DATE :								
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :									
Défaillances majeures : 5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté AVG, AVD 5.3.4.b.2. ROTULES DE SUSPENSION : Capuchon antipoussière manquant ou fêlé AVG, AVD Défaillances mineures : 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSEE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Déterioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG, AVD 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé AR 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorees ARG Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 14/12/2019 : 51055 km / 13/12/2021 : 69624 km / 11/12/2023 : 93344 km / 05/12/2025 : 127748 km									
AVANT G D ARRIERE G D Ripage (-8 à +8 m/km) : -0.4 m/km Dissymetrie suspension ($\leq 30\%$) : 0 % 2 % Forces verticales : 900 daN 687 daN Frein de service Forces de freinage : 358 daN 356 daN 239 daN 250 daN Déséquilibre ($<20\%$) : 1 % 5 % Forces de freinage (efficacité) : 358 daN 356 daN 239 daN 250 daN Taux d'efficacité global ($\geq 8 \%$) : 75 % Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18 \%$) : 28 % Emissions à l'échappement CO ralenti ($\leq 0.3 \%$) : 0 % CO ralenti accéléré ($\leq 0.2 \%$) : 0.06 % Lambda (0.97 à 1.03) : 1.016 Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -2.2 % -1.9 % Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -4.0 % -4.0 %									