PROCÈS-VERBAL

N° d'imprimé : ZA13761938 DE CONTRÔLE TECHNIQUE NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 17/10/2025 25008353 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ Défavorable pour défaillances majeures **DEFAILLANCES MAJEURES:** (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 4.1.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite 16/12/2025 8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (AV) Contre-visite **DEFAILLANCES MINEURES:** IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (D, G) S031Z123 N° D'AGRÉMENT : 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION: Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu (AVG, AVD) (9) RAISON SOCIALE: AUTO CONTROLE 31 8.2.22.c.1. OPACITÉ: Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important (3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS Code(s) défaillance(s) standard(s) relevé(s) concernant le 31700 BEAUZELLE dispositif antipollution: P20E8 Tel: 05.61.42.27.81 Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 18/09/2023: 99182km / (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR N° D'AGRÉMENT: 031Z1313 SIGNATURE: IDENTIFICATION DU VÉHICULE Date de 1^{ère} mise en circulation (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation FF-930-JY (F) 11/04/2019 11/04/2019 Margue Désignation commerciale CITROEN C3 (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre VF7SWYHYPKT573860 VASP Type/CNIT Énergie M10CTRVP0714404 GO Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

104756

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

DATE:

PROCÈS-VERBAL N°:

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

FF-930-JY

16/12/2025

N° d'agrément : S0317123

N° de série : VF7SWYHYPKT573860

N° d'imprimé :za13761938

S031Z123 25008353 XXXXXXX

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

ARRIERE AVANT D G G Ripage (-8 à +8m/km)-0.8m/km Dissymétrie suspension (=30%) 1% 12% Forces verticales 733daN 466daN

164daN

164daN

1%

Taux d'efficacité (=18%): 22%

Frein de service

Force de freinage: 244daN 210daN 163daN Déséquilibre (<20%): 14% 163daN

Force de freinage (efficacité): 244daN 210daN

Taux d'efficacité global (=58%):

Frein de stationnement

Emissions à l'échappement

Opacité des fumées (0.51m-1) C1: 00.19 - C2: <0.10

% Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) -1.1% -4.0% Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%) -4.0%