

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



N° d'imprimé : \$ 636882377

NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 24/11/2025 25088207 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ Favorable Défaillance(s) mineure(s) 4.5.2.a.1. REGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ d'un feu de brouillard avant, AVG,AVD. 23/11/2027 5.2.3.i.1. PNEUMATIQUES: La pression des pneumatiques est anormale ou incontrôlable, AVG, AVD, ARD, ARG. NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 Contrôle technique périodique mai 2018: **IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE** 27/08/2025: 62253km/ N° D'AGRÉMENT : S013S227 (9) RAISON SOCIALE: MARIGNANE AUTO BILAN

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR N° D'AGRÉMENT: 01351363

SIGNATURE:

(3) COORDONNÉES: Tel.: 0442888800 Espace Carthage 13700 MARIGNANE

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

Date de 1^{ère} mise (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation en circulation

GA-700-OL (F)

08/07/2021

08/07/2021

Marque

Désignation commerciale

HYUNDAI

120 (5) Catégorie internationale

Genre

(1) N° dans la série du type (VIN)

VP

NLHBR51GAMZ038206

Énergie

M10HMCVP003R404

Type/CNIT

commissaire-priseur ou un huissier de justice

EH

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ 64628 INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N°:

DATE:

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

Ripage (-8 a + 8m/km)-

Dissymétrie suspension (≤30%):

orces verticales :

rein de service :

orces de freinage : Déséquilibre (<20%):

248daN orces de freinage (efficacité) : 248daN

aux d'efficacité (≥ 58%):

63%

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

AVANT

-2.4m/Km

1%

769daN

20%

230daN

230daN

1% 156daN

156daN

ARRIERE

7%

481daN

157daN 157daN

D

rein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 23%

missions à l'échappement :

CO ralenti (≤ 0,3%): 0.00% CO ralenti accéléré (≤ 0,2%): 0.00% Lambda (0.97 a 1.03) : 0.997

eux de croisement (-2,5% à -0,5%)

-1.1%

eux de brouillard avant(-3,5% à -1,0%) -4.0%

-4 0%