



N° D'IMPRIMÉ C69672047

PROCÈS-VERBAL  
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

<b>NATURE DU CONTRÔLE</b>		<b>(3) DATE DU CONTRÔLE</b>	<b>N° DU PROCÈS-VERBAL</b>	
Contrôle technique périodique		08/01/2026	26105574	
<b>(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE</b>		<b>(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ</b>		
Défavorable pour défaillances majeures		<b>Défaillances majeures :</b> 3.3.1.b.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé D 4.1.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite AVG, AVD 4.1.4.a.2. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (PHARES) : Feu, couleur émise, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences AVG, AVD 5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté ARD, ARG 8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route AV		
<b>(8) LIMITÉ DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ</b>				
07/03/2026				
<b>NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE</b>				
Contre-visite				
<b>IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE</b>				
N° D'AGRÉMENT : S013C326				
(9) RAISON SOCIALE : CTA DES ESTROUBLANS				
(3) COORDONNÉES : 20 AVENUE DE LONDRES ZI LES ESTROUBLANS 13127 VITROLLES Tél : 04.42.79.64.33				
<b>(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR</b>				
N° D'AGRÉMENT : 013D1314				
SIGNATURE :				
<b>IDENTIFICATION DU VÉHICULE</b>				
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 <sup>ère</sup> mise en circulation		
BT-459-EA (F)	29/06/2024	25/08/2011		
Marque	Désignation commerciale			
CITROEN	DS3			
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre		
VF7SA5FR8BW577043	M1	VP		
Type/CNIT	Énergie			
M10CTRVP000X141	ES			
Document(s) présenté(s)				
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice				
<b>(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ</b>				
150268				
<b>INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE</b>				
PROCÈS-VERBAL N° :	DATE :			
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :				
<b>AUTOSECURITÉ</b> S013C326 26105574 XXXXXXXXXX				
<b>MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES</b>				
<b>AVANT</b> <b>G D G D</b>				
Ripage (-8 à +8 m/km) : +2.9 m/km				
Dissymétrie suspension ( $\leq 30\%$ ) : 16 % 12 %				
Forces verticales : 762 daN 441 daN				
<b>Frein de service</b> Forces de freinage : 269 daN 257 daN 170 daN 182 daN Déséquilibre (<20%) : 5 % 7 % Forces de freinage (efficacité) : 269 daN 257 daN 170 daN 182 daN Taux d'efficacité global ( $\geq 50\%$ ) : 72 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité ( $\geq 18\%$ ) : 23 %				
Émissions à l'échappement CO ralenti ( $\leq 0.3\%$ ) : 0.01 % CO ralenti accéléré ( $\leq 0.2\%$ ) : 0.01 % Lambda (0.97 à 1.03) : 1.008				