PROCÈS-VERBAL

N° d'imprimé : ZA13585632 DE CONTRÔLE TECHNIQUE NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 27/10/2025 25008586 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ Défavorable pour défaillances majeures **DEFAILLANCES MAJEURES:** (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS: Usure excessive (marque minimale atteinte) (ARG, ARD) 26/12/2025 1.1.14.a.2. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour usé (AVG, AVD) NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (D) Contre-visite 5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES: L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint (ARD) IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE **DEFAILLANCES MINEURES:** S031Z123 N° D'AGRÉMENT : 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (ARD, ARG) 3.2.1.a.1. ETAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré (AV) 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise (9) RAISON SOCIALE: AUTO CONTROLE 31 orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (D, G) (3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou 31700 BEAUZELLE élément endommagé (C) 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, Tel: 05.61.42.27.81 serrures ou gâches détériorées (ARD, AVD) 6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS: Détérioration (AR) (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR N° D'AGRÉMENT: 031Z1352 SIGNATURE: IDENTIFICATION DU VÉHICULE Date de 1^{ère} mise en circulation (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation GC-028-PT (F) 26/10/2021 26/10/2021 Margue Désignation commerciale RENAULT **KADJAR** (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre VF1RFE00667656527 Type/CNIT Énergie M10RENVPD93L935 GO Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ ARRIERE AVANT D G D G 125069 Ripage (-8 à +8m/km)+0.7m/km0% 10% Dissymétrie suspension (=30%) INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE Forces verticales 909daN 588daN PROCÈS-VERBAL N°: DATE:

GC-028-PT 26/12/2025 N° d'agrément : S0317123 N° de série : VF1RFE00667656527

N° d'imprimé :za13585632

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

S031Z123 25008586 XXXXXXX

Frein de service Force de freinage: 323daN 328daN 186daN 182daN Déséquilibre (<20%): 2% 3% Force de freinage (efficacité): 323daN 328daN 186daN 182daN 68% Taux d'efficacité global (=58%): Frein de stationnement Taux d'efficacité (=18%): 22% Emissions à l'échappement Opacité des fumées (0.51m-1) C1: <0.10 - C2: <0.10 Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) -1 0% -0.3% Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%) -4.0% -4.0%