

N° D'IMPRIMÉ C71031456

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL					
Contrôle technique périodique	07/08/2026	26064096					
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ						
Défavorable pour défaillances critiques	Défaillances critiques : 4.3.1.a.3. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Aucune source lumineuse ne fonctionne ARD, AR, ARG Défaillances majeures : 2.1.1.e.2. ÉTAT DU BOÎTIER OU DE LA CRÉMAILLÈRE DE DIRECTION : Manque d'étanchéité : formation de gouttelettes 3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuiе-glаce manquant ou manifestement défectueux AR 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG, AVD 4.2.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRІÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Source lumineuse défectueuse ARD, ARG 4.7.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION АRRІÈRE) : Source lumineuse défectueuse 5.3.2.a.2. AMORTISSEURS : Amortisseur mal fixé AVD 5.3.4.a.2. ROTULES DE SUSPENSION : Usure excessive AVD 8.2.12.f.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Contrôle impossible des émissions à l'échappement Défaillances mineures : 3.3.1.b.1. MIROIRS ОU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé С 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger ARD, ARG 6.1.8.a.1. SUPPORT DE МOTEUR : Anomalie de fixation 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé ARD, ARG 6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 16/11/2022 : 100269 km / 13/02/2025 : 128903 km						
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ							
07/08/2026							
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE							
Contre-visite							
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE							
N° D’AGRÉMENT : S033C324							
(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD							
(3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE 33650 MARTILLAC Тél : 0556726262							
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR							
N° D’AGRÉMENT : 033F1011							
SIGNATURE :							
IDENTIFICATION DU VEHICULE							
(2) Immatriculation et pays FS-830-LА (F)	Date d'immatriculation 03/09/2020	Date de 1 ^{ère} mise en circulation 29/04/2011					
Marque Renault	Désignation commerciale CLIO						
(1) N° dans la série du type (VIN) VF1CB2LO545184974	(5) Catégorie internationale M1	Genre VP					
Type/CNIT M10RENVP001F938	Эnergie ES						
Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice							
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES						
143726							
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE							
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :							
N° D’AGRÉMENT DU CENTRE :							
		G	AVANT D	G	ARRIERE D		
Ripage (-8 à +8 m/km) :			+2.5 m/km				
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :	3 %				3 %		
Forces verticales :	633 daN				364 daN		
Frein de service							
Forces de freinage :	221 daN	237 даN	127 daN	119 daN			
Déséquilibre (<20%) :	7 %				7 %		
Forces de freinage (efficacité) :	221 daN	237 даN	127 daN	119 daN			
Taux d'efficacité global ($\geq 50 \%$) :	70 %						
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18 \%$) : 18 %							
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -0.1 %		-3.3 %					