

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **ZA14613534**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	26/03/2026	26002726

<b>(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE</b>
Défavorable pour défaillances majeures

<b>(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ</b>
25/05/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE
N° D'AGRÉMENT : S031Z123
(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31
(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE Tel : 05.61.42.27.81

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR
N° D'AGRÉMENT : 031Z1313
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation	Date de 1 <sup>ère</sup> mise en circulation	
FM-631-LD (F) 18/07/2023	18/12/2019	
Marque	Désignation commerciale	
CITROEN	C5 AIRCROSS	
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VR7ACYHZJKL144665	M1	VP
Type/CNIT	Énergie	
M10CTRP075J220	GO	
Document(s) présenté(s)		
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice		

<b>(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ</b>
161313

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

FM-631-LD

CT : 25/05/2026

N° d'agrément : S031Z123

N° de série : VR7ACYHZJKL144665

N° d'imprimé : ZA14613534

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**DEFAILLANCES MAJEURES :**

1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte) (AVG, AVD)  
 1.1.14.a.2. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour usé (AVG, AVD)  
 3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux (AR)

**DEFAILLANCES MINEURES :**

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G, D)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :  
 11/07/2023 : 86324km / 05/07/2025 : 142826km / 21/08/2025 : 146487km

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8m/km)	-6.0m/km			
Dissymétrie suspension (=30%)	1%		13%	
Forces verticales	884daN		582daN	
<b>Frein de service</b>				
Force de freinage:	263daN	275daN	207daN	202daN
Déséquilibre (<20%):	5%		3%	
Force de freinage (efficacité):	263daN	275daN	207daN	202daN
Taux d'efficacité global (=58%):	64%			
<b>Frein de stationnement</b>	Taux d'efficacité (=18%): 26%			
<b>Emissions à l'échappement</b>				
Opacité des fumées (0.51m-1) C4: 00.33 - C5: 00.26 - C6: 00.16 - Moyenne: 0.25				
<b>Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)</b>	-2.3%	-2.4%		
<b>Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)</b>	-4.0%	-3.7%		

S031Z123  
26002726  
XXXXXXX