

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **ZA15016058**

NATURE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique	(3) DATE DU CONTRÔLE 25/06/2026	N° DU PROCÈS-VERBAL 26005094
---	------------------------------------	---------------------------------

<b>(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE</b> Défavorable pour défaillances majeures	<b>(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ</b>
---	---

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 24/08/2026
--

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Contre-visite
--

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE
N° D'AGRÉMENT : S031Z123
(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31
(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE Tel : 05.61.42.27.81

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR
N° D'AGRÉMENT : 031Z1541
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1 <sup>ère</sup> mise en circulation
GD-435-ZA (F) 04/01/2022 04/01/2022
Marque Désignation commerciale
DACIA DUSTER
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre
VF1HJD20768175875 M1 VP
Type/CNIT Énergie
M10DACVP002K062 GO
Document(s) présenté(s)
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ 38858
---------------------------------

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

GD-435-ZA

CT

CT : 24/08/2026

N° d'agrément : S031Z123

N° de série : VF1HJD20768175875

N° d'imprimé : ZA15016058

S031Z123  
26005094  
XXXXXXX

**DEFAILLANCES MAJEURES :**

5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé ou entaillé ou montage inadapté (ARG, ARD)

**DEFAILLANCES MINEURES :**

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AVG, AVD)  
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (D, G)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :  
12/06/2026 : 38718km / 15/06/2026 : 38807km

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8m/km)	-0.6m/km			
Dissymétrie suspension (=30%)	4%		0%	
Forces verticales	841daN		540daN	
<b>Frein de service</b>				
Force de freinage:	271daN	266daN	185daN	182daN
Déséquilibre (<20%):	2%		2%	
Force de freinage (efficacité):	271daN	266daN	185daN	182daN
Taux d'efficacité global (=58%):	65%			
<b>Frein de stationnement</b>	Taux d'efficacité (=18%): 23%			
<b>Emissions à l'échappement</b>				
Opacité des fumées (0.56m-1) C1: <0.10 - C2: <0.10				
Feux de croisement (-3.0% à -0.5%)	-0.5%	-1.1%		
Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)	-4.0%	-4.0%		