PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **ZA15002752**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	13/05/2026	26003902

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

12/07/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S031Z123

(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31

(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS
31700 BEAUZELLE

Tel : 05.61.42.27.81

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 031Z1313

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
CV-444-YH (F)	18/06/2013	18/06/2013

Marque	Désignation commerciale
NISSAN	NAVARA

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VSKBVND40U0484343	N1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
N10NSSCT005Z282	GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

200048

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DEFAILLANCES MAJEURES :

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (D)
6.2.13.a.2. AUTRES OUVRANTS : Un ouvrant est susceptible de s'ouvrir inopinément ou ne reste pas fermé (AR)

DEFAILLANCES MINEURES :

2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (D)
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (ARG)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
06/06/2018 : 125337km / 17/05/2019 : 140700km / 20/05/2020 : 154293km / 17/05/2021 : 169298km /
21/04/2022 : 178325km / 16/05/2023 : 184004km / 09/03/2026 : 200015km / 09/04/2026 : 200025km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8m/km)	-8.3m/km			
Dissymétrie suspension (=30%)	1%		14%	
Forces verticales	1193daN		880daN	

Frein de service

Force de freinage:	366daN	350daN	315daN	270daN
Déséquilibre (<20%):	5%		15%	
Force de freinage (efficacité):	366daN	350daN	315daN	270daN
Taux d'efficacité global (=50%):	62%			

Frein de stationnement Taux d'efficacité (=18%): 24%

Emissions à l'échappement
Opacité des fumées (0.51m-1) C2: 00.14 - C3: <0.10 - C4: <0.10 - Moyenne: 0.11

Feux de croisement (-3.0% à -0.5%)	-1.3%	-0.3%
Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)	-1.9%	-0.4%

CV-444-YH

CT : 12/07/2026

N° d'agrément : S031Z123

N° de série : VSKBVND40U0484343

N° d'imprimé : **ZA15002752**

S031Z123
26003902
XXXXXXX