

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZA13967633

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		05/12/2025		25009733	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE			(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ		
Défavorable pour défaillances critiques			DEFAILLANCES CRITIQUES :		
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ			8.4.1.a.3. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route : écoulement permanent constituant un risque très grave. (AV)		
05/12/2025			DEFAILLANCES MAJEURES :		
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE			2.1.3.g.2. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Capuchon antipoussière manquant ou gravement détérioré (AVD, AVG)		
Contre-visite			3.3.1.b.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé (G)		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE			4.1.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection fortement défectueux ou manquant (G, D)		
N° D'AGRÈMENT : S031Z123			5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé ou entaillé ou montage inadapté (ARG, ARD)		
(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31			5.3.2.a.2. AMORTISSEURS : Amortisseur mal fixé (AVG)		
(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE			5.3.4.b.2. ROTULES DE SUSPENSION : Capuchon antipoussière manquant ou fêlé (AVD, AVG)		
Tel : 05.61.42.27.81			8.2.22.a.2. OPACITÉ : L'opacité dépasse la valeur de réception ou les mesures sont instables		
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR			DEFAILLANCES MINEURES :		
N° D'AGRÈMENT : 031Z1313			1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AVD, AVG)		
SIGNATURE :			3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé (C)		
IDENTIFICATION DU VÉHICULE			5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu (AVD, AVG)		
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1 ^{ère} mise en circulation			6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (G)		
DK-581-ML (F) 03/08/2017 28/06/2006			6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (ARG, AVG)		
Marque Désignation commerciale			Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :		
PEUGEOT 107			03/01/2020 : 172085km / 29/12/2021 : 186097km / 22/01/2022 : 186476km / 11/01/2024 : 204972km / 01/03/2024 : 206985km / /		
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre					
VF3PN8HTC88707482 M1 VP					
Type/CNIT Énergie					
MPE5012SN214 GO					
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ			MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES		
232760					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :					
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					
DK-581-ML					
CT : 05/12/2025					
N° d'agrément : S031Z123					
N° de série : VF3PN8HTC88707482					
N° d'imprimé : ZA13967633					
S031Z123 25009733 XXXXXXX					
			AVANT ARRIERE		
			G D G D		
			Ripage (-8 à +8m/km) -0.9m/km		
			Dissymétrie suspension (=30%) 21% 0%		
			Forces verticales 591daN 338daN		
			Frein de service		
			Force de freinage: 206daN 195daN 128daN 128daN		
			Déséquilibre (<20%): 6% 0%		
			Force de freinage (efficacité): 206daN 195daN 128daN 128daN		
			Taux d'efficacité global (=50%): 70%		
			Frein de stationnement Taux d'efficacité (=18%): 23%		
			Emissions à l'échappement		
			Opacité des fumées (1.50m-1) C1: 03.27 - C2: 03.03		
			Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) -0.5% -0.7%		