

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **ZA15002677**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique	11/05/2026	26003829	
<b>(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE</b>	<b>(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ</b>		
Défavorable pour défaillances majeures	<p><b>DEFAILLANCES MAJEURES :</b></p> <p>3.3.1.b.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé (AVG)                      5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé ou entaillé ou montage inadapté (ARD)                      5.3.4.b.2. ROTULES DE SUSPENSION : Capuchon antipoussière manquant ou fêlé (AVG, AVD)                      8.2.22.a.2. OPACITÉ : L'opacité dépasse la valeur de réception ou les mesures sont instables</p> <p><b>DEFAILLANCES MINEURES :</b></p> <p>3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé (C)                      3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace défectueux (AR)                      4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux (AVG, AVD)                      4.5.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) (ARG)                      4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (D)                      5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (AVD, AVG)                      5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse (AVG, AVD)                      6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (ARD, AR, ARG, C)                      6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (ARG, AVD, AVG, ARD)                      6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés (AV, AVG)                      8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important                      Code(s) défaillance(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0670</p> <p>Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :                      24/04/2024 : 245717km / 20/06/2024 : 249304km</p>		
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ			
10/07/2026			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE			
Contre-visite			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE			
N° D'AGRÉMENT : S031Z123			
(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31			
(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE Tel : 05.61.42.27.81			
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR			
N° D'AGRÉMENT : 031Z1352			
SIGNATURE :			
IDENTIFICATION DU VÉHICULE			
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1 <sup>ère</sup> mise en circulation			
GG-789-HV (F) 13/05/2022 29/09/2008			
Marque Désignation commerciale			
RENAULT CLIO			
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre			
VF1KR1F0H40348112 M1 VP			
Type/CNIT Énergie			
MRE5224E1928 GO			
Document(s) présenté(s)			
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice			
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ			
282433			
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE			
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :			
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :			
<b>MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES</b>			
	<b>AVANT</b>	<b>ARRIÈRE</b>	
	<b>G D</b>	<b>G D</b>	
Ripage (-8 à +8m/km)	-0.4m/km		
Dissymétrie suspension (=30%)	2%		5%
Forces verticales	743daN		492daN
<b>Frein de service</b>			
Force de freinage:	265daN	263daN	176daN 171daN
Déséquilibre (<20%):	1%		3%
Force de freinage (efficacité):	265daN	263daN	176daN 171daN
Taux d'efficacité global (=50%):	70%		
<b>Frein de stationnement</b>	Taux d'efficacité (=18%): 23%		
<b>Emissions à l'échappement</b>			
Opacité des fumées (1.50m-1) C1: 05.01 - C2: 04.11			
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-1.5%	-1.4%	
Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)	-2.3%	-3.7%	

GG-789-HV

CT

CT : 10/07/2026

N° d'agrément : S031Z123

N° de série : VF1KR1F0H40348112

N° d'imprimé : ZA15002677

S031Z123  
26003829  
XXXXXXX