

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **ZA15016089**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	25/06/2026	26005124

<b>(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE</b>
Favorable

<b>(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ</b>
24/06/2028

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contrôle technique périodique

<b>IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE</b>
N° D'AGRÉMENT : S031Z123
<b>(9) RAISON SOCIALE :</b> AUTO CONTROLE 31
<b>(3) COORDONNÉES :</b> ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE Tel : 05.61.42.27.81

<b>(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR</b>
N° D'AGRÉMENT : 031Z1352
SIGNATURE :

<b>IDENTIFICATION DU VÉHICULE</b>
<b>(2) Immatriculation et pays</b> Date d'immatriculation Date de 1 <sup>ère</sup> mise en circulation
BZ-148-EF (F) 03/01/2020 19/12/2011
Marque Désignation commerciale
SUZUKI SWIFT
<b>(1) N° dans la série du type (VIN)</b> <b>(5) Catégorie internationale</b> Genre
TSMNZC72S00170798 M1 VP
Type/CNIT Énergie
M10SUZVP000J162 ES
Document(s) présenté(s)
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

<b>(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ</b>
151835

<b>INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE</b>
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

BZ-148-EF

CT : 24/06/2028

N° d'agrément : S031Z123

N° de série : TSMNZC72S00170798

N° d'imprimé : ZA15016089

S031Z123  
26005124  
XXXXXXX

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**DEFAILLANCES MINEURES :**

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G, D)

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (ARD, AR, ARG)

6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (ARG, AVD, AVG, ARD)

6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration (AR)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :  
24/12/2019 : 76665km / 07/01/2022 : 110142km / 22/12/2023 : 130315km / 12/12/2025 : 147925km / 30/01/2026 : 149075km

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
<b>Ripage (-8 à +8m/km)</b>	+0.3m/km			
<b>Dissymétrie suspension (=30%)</b>	15%		7%	
<b>Forces verticales</b>	616daN		395daN	
<b>Frein de service</b>				
Force de freinage:	224daN	197daN	135daN	129daN
Déséquilibre (<20%):	13%		5%	
Force de freinage (efficacité):	224daN	197daN	135daN	129daN
Taux d'efficacité global (=50%):	67%			
<b>Frein de stationnement</b>	Taux d'efficacité (=18%): 22%			
<b>Emissions à l'échappement</b>				
CO ralenti (=0.3): 0 - CO ralenti accéléré (=0.2): 0.1 - Lambda (0.97 à 1.03): 1.01				
<b>Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)</b>	-2.3%	-1.8%		
<b>Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)</b>	-4.0%	-3.6%		