

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **Z A 13628922**

NATURE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique	(3) DATE DU CONTRÔLE 20/01/2026	N° DU PROCÈS-VERBAL 26000452
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE Défavorable pour défaillances majeures		
(8) LIMITÉ DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 19/03/2026		
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Contre-visite		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE N° D'AGRÉMENT : S031Z123		
(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31		
(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE Tel : 05.61.42.27.81		
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR N° D'AGRÉMENT : 031Z1541		
SIGNATURE :		
IDENTIFICATION DU VÉHICULE (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1 ^{ère} mise en circulation CM-880-QK (F) 31/10/2016 08/11/2012		
Marque Désignation commerciale HONDA JAZZ		
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre LUCGG2740D3202023 M1 VP		
Type/CNIT Énergie M10HNDVP0006359 ES		
Document(s) présenté(s)		
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice		
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ 202412		
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE PROCÈS-VERBAL N° : DATE : N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :		
CM-880-QK CT : 19/03/2026 N° d'agrément : S031Z123 N° de série : LUCGG2740D3202023 N° d'imprimé : Z A 13628922		
(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ		
<u>DEFAIILLANCES MAJEURES :</u> 1.1.14.a.2. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour usé (AVG, AVD) 2.1.3.g.2. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Capuchon antipoussière manquant ou gravement détérioré (AVG, AVD) 3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux (AV) 4.1.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection fortement défectueux ou manquant (G, D) 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G) 5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé ou entaillé ou montage inadapté (ARG, AVD, AVG, ARD)		
<u>DEFAIILLANCES MINEURES :</u> 6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 28/04/2020 : 121479km / 08/03/2022 : 147505km / 22/02/2024 : 177874km		
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES		
AVANT G D +0.4m/km		
ARRIÈRE G D		
Ripage (-8 à +8m/km) Dissymétrie suspension (=30%) Forces verticales Frein de service Force de freinage: Déséquilibre (<20%): Force de freinage (efficacité): Taux d'efficacité global (=58%):		
7% 680daN 241daN 248daN 174daN 153daN 3% 241daN 248daN 174daN 153daN 73%		
Frein de stationnement Emissions à l'échappement CO ralenti (=0.3): 0.16 - CO ralenti accéléré (=0.2): 0 - Lambda (0.97 à 1.03): 1.022 Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) -0.1% -1.5%		
Taux d'efficacité (=18%): 23% 13% Taux d'efficacité global (=58%): 73%		