

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZA13761980

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																		
Contrôle technique périodique		20/10/2025		25008394																																																																		
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE			(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																			
Défavorable pour défaillances majeures			DEFAILLANCES MAJEURES : 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G) 4.5.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) (ARG) 5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé ou entaillé ou montage inadapté (AVG) 8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement DEFAILLANCES MINEURES : 1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante (ARD, ARG) 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (ARG, ARD) 1.2.1.b.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre (AV) 8.2.22.d.1. OPACITÉ : Connexion impossible sans dysfonctionnement du témoin OBD Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 31/08/2020 : 58774km / 09/09/2022 : 92616km / 05/09/2024 : 123788km / Votre véhicule est concerné par la campagne de rappel portant sur les airbags TAKATA. Veuillez vérifier que votre véhicule a fait l'objet des réparations nécessaires auprès du garagiste / concessionnaire de la marque de votre véhicule. Si tel est le cas, ne pas tenir compte de ce commentaire.																																																																			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ																																																																						
19/12/2025																																																																						
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE																																																																						
Contre-visite																																																																						
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																						
N° D'AGRÈMENT : S031Z123																																																																						
(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31																																																																						
(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE Tel : 05.61.42.27.81																																																																						
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																																																																						
N° D'AGRÈMENT : 031Z1522																																																																						
SIGNATURE :																																																																						
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																						
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1 ^{ère} mise en circulation																																																																						
EC-994-VR (F) 19/09/2020 07/06/2016																																																																						
Marque Désignation commerciale																																																																						
JAGUAR F-PACE																																																																						
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre																																																																						
SADCA2BN3HA054742 M1 VP																																																																						
Type/CNIT Énergie																																																																						
M1GJAGVP000K365 GO																																																																						
Document(s) présenté(s)																																																																						
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice																																																																						
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ			MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																			
139744																																																																						
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																						
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :																																																																						
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :																																																																						
EC-994-VR CT : 19/12/2025 N° d'agrément : S031Z123 N° de série : SADCA2BN3HA054742 N° d'imprimé : ZA13761980			<table><thead><tr><th></th><th colspan="2">AVANT</th><th colspan="2">ARRIÈRE</th></tr><tr><th></th><th>G</th><th>D</th><th>G</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ripage (-8 à +8m/km)</td><td colspan="4">-1.6m/km</td></tr><tr><td>Dissymétrie suspension (=30%)</td><td colspan="2">0%</td><td colspan="2">3%</td></tr><tr><td>Forces verticales</td><td colspan="2">938daN</td><td colspan="2">849daN</td></tr><tr><td>Frein de service</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>Force de freinage:</td><td>272daN</td><td>346daN</td><td>251daN</td><td>247daN</td></tr><tr><td>Déséquilibre (<20%):</td><td colspan="2">22%</td><td colspan="2">2%</td></tr><tr><td>Force de freinage (efficacité):</td><td>272daN</td><td>346daN</td><td>251daN</td><td>247daN</td></tr><tr><td>Taux d'efficacité global (=58%):</td><td colspan="4">62%</td></tr><tr><td>Frein de stationnement</td><td colspan="4">Taux d'efficacité (=18%): 24%</td></tr><tr><td>Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)</td><td>-3.4%</td><td>-1.4%</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)</td><td>-1.8%</td><td>-3.5%</td><td colspan="2"></td></tr></tbody></table> S031Z123 25008394 XXXXXXX				AVANT		ARRIÈRE			G	D	G	D	Ripage (-8 à +8m/km)	-1.6m/km				Dissymétrie suspension (=30%)	0%		3%		Forces verticales	938daN		849daN		Frein de service					Force de freinage:	272daN	346daN	251daN	247daN	Déséquilibre (<20%):	22%		2%		Force de freinage (efficacité):	272daN	346daN	251daN	247daN	Taux d'efficacité global (=58%):	62%				Frein de stationnement	Taux d'efficacité (=18%): 24%				Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-3.4%	-1.4%			Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)	-1.8%	-3.5%		
	AVANT		ARRIÈRE																																																																			
	G	D	G	D																																																																		
Ripage (-8 à +8m/km)	-1.6m/km																																																																					
Dissymétrie suspension (=30%)	0%		3%																																																																			
Forces verticales	938daN		849daN																																																																			
Frein de service																																																																						
Force de freinage:	272daN	346daN	251daN	247daN																																																																		
Déséquilibre (<20%):	22%		2%																																																																			
Force de freinage (efficacité):	272daN	346daN	251daN	247daN																																																																		
Taux d'efficacité global (=58%):	62%																																																																					
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (=18%): 24%																																																																					
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-3.4%	-1.4%																																																																				
Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)	-1.8%	-3.5%																																																																				