

Vérification des appareils de levage

Contrôle Selon l'arrêté du 1er mars 2004 modifié, Code du travail article R4323-23, circulaire DRT n°2005-04 du 24 mars 2005
Vérification générale périodique



Client

ENCHERES MAT
IMPASSE DE TOULOUSE
ZI DE TAVERNIE
31150 BRUGUIERES

Lieu d'intervention

ENCHERES VO MAT
BRUGUIERES

Identification de l'équipement

Marque :	GUIMA	Modèle :	
Type :	P20	Année :	2 005
Marquage :	CE		
N° Constructeur :	100030355		
Porteur :	MAN		
Immat. / châssis :	CR-310-EC		
N° Client :	CR-310-EC		
CMU en daN :	14 290		
Compteur :	686166km		

Conditions de la vérification

Appareil mis à disposition clairement identifié pendant le temps nécessaire : Oui
Mise à disposition de la notice d'instructions : Oui
Mise à disposition de la déclaration de conformité (appareils neufs) : Non
Mise à disposition du certificat de conformité (appareils d'occasion) : Non
Rapports des vérifications précédentes mis à disposition : Non
Carnet de maintenance mis à disposition : Oui
Mise à disposition des moyens nécessaires à l'accès aux parties à examiner : Oui
Mise à disposition des charges d'essais et/ou d'épreuves : Oui
Mise à disposition du personnel nécessaire à la conduite de l'appareil : Non

Conclusion de la vérification

Les vérifications réalisées dans les limites de la présente mission ont fait apparaître des anomalies ou défauts auxquelles il y a lieu de remédier.

Récapitulatif des observations

- 1 Rouille sur l'ensemble du châssis - Y remédier
- 2 Crochet fermeture du bras absent - À réparer
- 3 Multiple point de soudure non conforme - À réparer
- 4 Fuite hydraulique vérin barre anti encastrement - À réparer
- 5 Fuite hydraulique boîtier de sécurité - À réparer
- 6 Fuite vérin arrière - À réparer
- 7 Fuite boîtier sécurité vérin droit - À réparer
- 8 Multiple fuite distribution hydraulique - À réparer
- 9 Suintement hydraulique boîtier de sécurité vérin droit - À réparer
- 10 Soudure non conforme - À réparer

Représentant client :

Vérificateur : Sliman SIFI

