



N° D'IMPRIMÉ C71031678

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

24/07/2026

N° DU PROCÈS-VERBAL

26063826

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

23/09/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S033C324

(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD

(3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE
33650 MARTILLAC
Tél : 0556726262

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 033C1356

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1^{ère} mise en circulation
CY-571-PS (F) 20/09/2023 16/09/2013

Marque

Désignation commerciale

VOLKSWAGEN

POLO

(1) N° dans la série du type (VIN)

(5) Catégorie internationale

Genre

WWWZZZ6RZEY066470

M1

VP

Type/CNIT

Énergie

M10VWGVP806R603

GO

Document(s) présent(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

229549

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :

Défaillances majeures :

1.2.2.a.2. EFFICACITÉ DU FREIN DE SERVICE : Efficacité insuffisante
1.4.2.a.2. EFFICACITÉ DU FREIN DE STATIONNEMENT : Efficacité insuffisante
4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG, AVD

Défaillances mineures :

3.2.1.a.1. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré AV
4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux AVG, AVD

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai

2018 : 12/09/2019 : 119239 km / 02/09/2021 : 139465 km / 22/11/2022 : 155149 km /
02/12/2022 : 155459 km / 11/08/2023 : 172074 km / 07/08/2025 : 218657 km /
22/09/2025 : 220699 km / 10/06/2026 : 229185 km



	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+0.3 m/km			
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :	3 %		2 %	
Forces verticales :	788 daN		432 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	212 daN	222 daN	130 daN	129 daN
Déséquilibre ($<20\%$) :	5 %		1 %	
Forces de freinage (efficacité) :	235 daN	262 daN	67 daN	125 daN
Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :	56 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) :	17 %			
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées (0.6 m-1) C1: <0.1 m-1 C2: <0.1 m-1				
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	+0.1 %		+0.8 %	