



# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

# AUTOSUR

N° d'imprimé : S 635991417

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	18/09/2025	25086541

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
Défavorable pour défaillances majeures	

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
17/11/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contre visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE
N° D'AGRÉMENT : S013S227

(9) RAISON SOCIALE : MARIGNANE AUTO BILAN
---

(3) COORDONNÉES :
Tel. : 0442888800 Espace Carthage 13700 MARIGNANE

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR
N° D'AGRÉMENT : 013S1548 SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE	
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation	Date de 1 <sup>ère</sup> mise en circulation

CD-139-PE (F)	27/06/2017	03/04/2012
---------------	------------	------------

Marque	Désignation commerciale
--------	-------------------------

FORD	KA
------	----

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
------------------------------------	------------------------------	-------

WF0UXXLTRUCA48972	M1	VP
-------------------	----	----

Type/CNIT	Énergie
-----------	---------

M10FRDVP003F036	ES
-----------------	----

Document(s) présenté(s)
-------------------------

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
155042

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE
--

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**Défaillance(s) majeure(s)**  
3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace manquant ou manifestation défectueuse, AR.  
6.2.7.a.2. COMMANDES DE CONDUITE : Une commande nécessaire à la conduite sûre du véhicule ne fonctionne pas correctement  
8.2.12.f.2. EMISSIONS GAZEUSES : Contrôle impossible des émissions à l'échappement  
8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route, AV.

**Défaillance(s) mineure(s)**  
1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé, AVD,AVG.  
3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace défectueux, AVD,AVG.  
4.5.2.a.1. REGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant, AVG,AVD.  
4.7.1.b.1. ETAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ECLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIERE) : Source lumineuse partiellement défectueuse  
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger, ARD,ARG.  
6.1.8.a.1. SUPPORT DE MOTEUR : Anomalie de fixation  
6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé, ARG,G.

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :**

08/08/2019 : 71112km / 10/09/2021 : 100400km / 28/10/2024 : 147528km /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES
--

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 a + 8m/km):		-2.8m/Km		
Dissymétrie suspension ( $\leq 30\%$ ):		13%		10%
Forces verticales :		659daN		406daN
Frein de service :				
Forces de freinage :	228daN	212daN	127daN	138daN
Déséquilibre ( $< 20\%$ ):		8%		8%
Forces de freinage (efficacité) :	228daN	212daN	127daN	138daN
Taux d'efficacité ( $\geq 58\%$ ):	66%			
Frein de stationnement : Taux d'efficacité ( $\geq 18\%$ ):	19%			
Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)	-2.0%	-1.7%		
Feux de brouillard avant(-3,5% à -1,0%)	-4.0%	+2.0%		