

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZA13761810

NATURE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique	(3) DATE DU CONTRÔLE 14/10/2025	N° DU PROCÈS-VERBAL 25008229
---	------------------------------------	---------------------------------

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE Défavorable pour défaillances majeures
--

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 13/12/2025
--

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Contre-visite
--

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE N° D'AGRÉMENT : S031Z123 (9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31 (3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE Tel : 05.61.42.27.81
--

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR N° D'AGRÉMENT : 031Z1352 SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation
CJ-216-XZ (F)	12/10/2018	10/08/2011
Marque	Désignation commerciale	
VOLVO	S60	
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
YV1FS88A1C2080634	M1	VP
Type/CNIT	Énergie	
M10VLVVP313G281	GO	
Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice		

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ 221444

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE PROCÈS-VERBAL N° : N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :	DATE :
---	--------

CJ-216-XZ
CT : 13/12/2025
N° d'agrément : S031Z123
N° de série : YV1FS88A1C2080634
N° d'imprimé : ZA13761810

S031Z123
25008229
XXXXXXX

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DEFAILLANCES MAJEURES :

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G, D)
5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé ou entaillé ou montage inadapté (ARG, ARD)

DEFAILLANCES MINEURES :

4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux (AVD)
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (D)
6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (AVD)
6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Déterioration (AR)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
09/10/2018 : 58811km / 01/10/2020 : 111302km / 07/10/2022 : 158635km / 04/11/2024 : 196460km /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8m/km)	-7.4m/km			
Dissymétrie suspension (=30%)	3%		1%	
Forces verticales	963daN		571daN	
Frein de service				
Force de freinage:	347daN	344daN	202daN	195daN
Déséquilibre (<20%):	1%		4%	
Force de freinage (efficacité):	347daN	344daN	202daN	195daN
Taux d'efficacité global (=50%):	70%			
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (=18%): 22%			
Emissions à l'échappement				
Opacité des fumées (0.52m-1) C1: 00.15 - C2: <0.10				
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-4.0%	-4.0%		