

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **ZA15008592**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	08/06/2026	26004563

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE
Défavorable pour défaillances critiques

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
08/06/2026

DEFAILLANCES CRITIQUES :
5.2.3.d.3. PNEUMATIQUES : Corde visible ou endommagée (AVG, AVD)

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contre-visite

DEFAILLANCES MAJEURES :
4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G)
5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé ou entaillé ou montage inadapté (AVG)
5.3.4.b.2. ROTULES DE SUSPENSION : Capuchon antipoussière manquant ou fêlé (AVG, AVD)
8.1.1.b.2. SYSTÈME DE RÉDUCTION DU BRUIT : Un élément du système est desserré, endommagé, mal monté, manquant ou manifestement modifié d'une manière néfaste au niveau de bruit
8.2.22.c.2. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important
Code(s) défaillance(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0473

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE
N° D'AGRÉMENT : S031Z123
(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31
(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE Tel : 05.61.42.27.81

8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (AV)

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR
N° D'AGRÉMENT : 031Z1352
SIGNATURE :

DEFAILLANCES MINEURES :
1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (ARG, ARD)
4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux (AVG, AVD)
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (ARD)
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (ARG, AVD, AVG, AR, ARD, C)
6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portières, charnières, serrures ou gâches détériorées (AVD, AVG)
6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration (AV)

IDENTIFICATION DU VÉHICULE
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1 ^{ère} mise en circulation
AH-997-BX (F) 15/10/2022 19/03/2009
Marque Désignation commerciale
AUDI A3
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre
WAUZZZ8P29A113312 M1 VP
Type/CNIT Énergie
MAU53I4GM689 GO
Document(s) présenté(s)
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
02/07/2020 : 130774km / 03/11/2020 : 138653km / 30/12/2020 : 139915km / 08/09/2022 : 166192km / 07/10/2022 : 166273km / 13/10/2022 : 166286km / 06/12/2024 : 240935km

Attention il existe une suite à cette page du procès verbal

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
255207

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8m/km)	+2.1m/km			
Dissymétrie suspension (=30%)	2%		5%	
Forces verticales	815daN		495daN	
Frein de service				
Force de freinage:	306daN	284daN	149daN	175daN
Déséquilibre (<20%):	8%		15%	
Force de freinage (efficacité):	306daN	284daN	149daN	175daN
Taux d'efficacité global (=50%):	69%			
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (=18%): 20%			
Emissions à l'échappement				
Opacité des fumées (0.60m-1) C1: 00.18 - C2: 00.43 - C3: 00.38 - Moyenne: 0.33				
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	+0.1%	-1.1%		
Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)	-2.5%	-1.7%		

AH-997-BX

CT

08/06/2026

N° d'agrément : S031Z123

N° de série : WAUZZZ8P29A113312

N° d'imprimé : ZA15008592

S031Z123
26004563
XXXXXXX

