

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N°d'imprimé : ZA13585638

NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 27/10/2025 25008591

#### (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

#### (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

26/12/2025

#### NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

#### **IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT :

S0317123

(9) RAISON SOCIALE :

AUTO CONTROLE 31

(3) COORDONNÉES:

ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE

Tel: 05 61 42 27 81

#### (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR



#### **IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

Date de 1<sup>ère</sup> mise en circulation (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation BK-196-RG (F) 11/06/2013 21/03/2011 Maraue Désignation commerciale OPEL 74FIRA

(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale W0L0AHM75B2084166

Genre VP

Type/CNIT M10PELVP011D093 Énergie GO

#### Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

# (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

#### **DEFAILLANCES MAJEURES:**

2.1.5.c.2. DIRECTION ASSISTÉE: Mécanisme inopérant

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un

feu de croisement n'est pas dans les limites prescrités par les exigences (D)

5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé ou

entaillé ou montage inadapté (ARD, ARG, AVD, AVG)

5.3.3.a.2. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE

SUSPENSION : Mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu (AVG)

5.3.4.a.2. ROTULES DE SUSPENSION : Usure excessive (AVD)

5.3.4.b.2. ROTULES DE SUSPENSION : Capuchon antipoussière manquant

ou fêlé (AVG)

6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS

ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement

susceptible de causer des blessures en cas de contact (AV)

6.2.6.a.2. AUTRES SIÈGES : Sièges défectueux ou mai fixés (pièces

principales) (C)

7.1.2.d.2. ÉTAT DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS BOUCLES :

Boucle de ceinture de sécurité endommagée ou ne fonctionnant pas correctement (G)

8.2.22.a.2. OPACITÉ: L'opacité dépasse la valeur de réception ou

les mesures sont instables

8.2.22.c.2. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique un

dysfonctionnement important

Code(s) défaillance(s) standard(s) relevé(s) concernant le

dispositif antipollution: P0100, P0110

## **DEFAILLANCES MINEURES:**

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AVG, ARD, ARG, AVD)

3.2.1.a.1. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré (AV)

3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE: Mauvais fonctionnement

4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux (AVD, AVG)

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise

orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (D)

4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA

PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE): Source lumineuse partiellement défectueuse

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Attention il existe une suite à cette page du procès verbal

### (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

240039

## INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE:

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

Forces verticales Frein de service

Force de freinage:

Ripage (-8 à +8m/km)

Force de freinage (efficacité): Taux d'efficacité global (≥50%): 339daN 328daN 226daN 241daN

648daN

9%

ARRIERE

G

Déséquilibre (<20%):

Dissymétrie suspension (≤30%)

4% 339daN

AVANT

+0.8m/km

5%

945daN

n

7% 328daN 226daN 241daN

Frein de stationnement

Taux d'efficacité (≥18%): 24%

-4.0%

-4.0%

71%

Emissions à l'échappement

Opacité des fumées (0.50m-1) C5: 04.11 - C6: 05.61 - C7: 05.38 -Movenne: 5.04

Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) -2.3% Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%) -1.5%





# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

orimé: ZA13585639 **NATURE DU CONTRÔLE** (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 27/10/2025 25008591 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ Défavorable pour défaillances majeures Suite du procès verbal : Imprimé N°ZA13585638 4.13.1.a.1. BATTERIE DE SERVICE : Mauvaise fixation (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou 26/12/2025 élément endommagé (AVG, C, ARD, ARG, AR) 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTÉ : Portière, charnières, NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE serrures ou gâches détériorées (ARD, ARG, AVG) 6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS: Détérioration (AV, AR) Contre-visite Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : **IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE** 10/02/2020: 182549km / 08/08/2023: 225816km / S031Z123 N° D'AGRÉMENT : Attention ce procès verbal contient 2 pages **AUTO CONTROLE 31** (9) RAISON SOCIALE: ZAC GAROSSOS (3) COORDONNÉES : 31700 BEAUZELLE Tel: 05.61.42.27.81 (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR 03171352 N° D'AGRÉMENT : SIGNATURE: **IDENTIFICATION DU VÉHICULE** Date de 1<sup>ère</sup> mise en circulation (2) Immatriculation et pays
BK-196-RG (F)
Date d'immatriculation
11/06/2013 11/06/2013 21/03/2011 Marque Désignation commerciale OPEL ZAFIRA (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre W0L0AHM75B2084166 M1 VP Type/CNIT M10PELVP011D093 Énergie GO Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES ARRIERE 240039 D Ripage (-8 à +8m/km) +0.8m/km Dissymétrie suspension (≤30%) 5% 0% INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE Forces verticales 945daN 648daN PROCÈS-VERBAL N° : DATE: Frein de service N° D'AGRÉMENT DU CENTRE : Force de freinage: 339daN 328daN 226daN 241daN Déséquilibre (<20%): 4% 7% Force de freinage (efficacité): 339daN 328daN 226daN 241daN Taux d'efficacité global (≥50%): 71% Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18%): 24% Emissions à l'échappement Opacité des fumées (0.50m-1) C5: 04.11 - C6: 05.61 - C7: 05.38 -Moyenne: 5.04 Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) -2.3% -4.9% Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%) -1.5% -4.0%