



N° D'IMPRIMÉ CV60626142

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE VOLONTAIRE
D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE



EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

TYPE DE CONTRÔLE VOLONTAIRE

Contrôle volontaire total

DATE DU CONTRÔLE

17/10/2025

N° DU PROCÈS-VERBAL

25010166

FONCTIONS CONTRÔLÉES

Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.

DÉFAILLANCES CONSTATÉES

Défaillances majeures : (Soumis à contre-visite en cas de contrôle réglementaire)

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S033C324

RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD

COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE
33650 MARTILLAC
Tél : 0556726262

IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 033C1314

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

Immatriculation et pays

GK-461-BM (F)

Date d'immatriculation

19/10/2022

Date de 1^{ère} mise en circulation

19/10/2022

Marque

VOLKSWAGEN

Désignation commerciale

ID.3 PRO 150 KW

N° dans la série du type (VIN)

WVWZZZE1ZPP000986

Catégorie internationale

M1

Genre

VP

Type/CNIT

M10VWGVPA49346

Énergie

EL

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

KILOMÉTRAGE RELEVÉ

22262

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-1.6 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	6 %		4 %	
Forces verticales :	761 daN		773 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	332 daN	316 daN	292 daN	310 daN
Déséquilibre (<20%) :	5 %		6 %	
Forces de freinage (efficacité) :	332 daN	316 daN	292 daN	310 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	81 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	35 %			
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	+0.1 %		-1.7 %	



INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO