

Avis technique

Contrôle effectué à la demande du chef d'établissement
Contrôle de l'état de conservation

Client

ENCHERES MAT
IMPASSE DE TOULOUSE
ZI DE TAVERNIE
31150 BRUGUIERES

Lieu d'intervention

Dépôt ENCHÈRES MAT
BRUGUIÈRES

Identification de l'équipement

Marque : SCHWING Modèle :
Type : S24 X-P 2020-120/80 RMSS Année : 2 007
Marquage : CE
N° Constructeur : 1010551
Porteur : MERCEDES
Immat. / châssis : CQ254WP
N° Client : 1648722
CMU en daN :
Compteur : 13422 H

Conditions de la vérification

Appareil mis à disposition clairement identifié pendant le temps nécessaire : Oui
Mise à disposition des moyens nécessaires à l'accès aux parties à examiner : Oui
Mise à disposition du personnel nécessaire à la conduite de l'appareil : Non

Conclusion de la vérification

Les vérifications réalisées dans les limites de la présente mission ont fait apparaître des anomalies ou défauts auxquels il y a lieu de remédier.

Récapitulatif des observations

- 1 Départ de fissure sur fixation en pied de vérin du 4ème élément - *Surveiller l'évolution*
- 2 Marche pieds déformé et mauvaise fixation du garde corps - *Y remédier*
- 3 Suintement hydraulique sur vérin du 3ème élément - *Surveiller l'évolution*
- 4 Mauvaise étanchéité de la canalisation rigide - *Y remédier*
- 5 Mauvaise étanchéité de la canalisation rigide en sortie de couronne d'orientation - *Y remédier*

Représentant client :

Vérificateur : David MALECAMP

