## PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUI

N° d'imprimé : ZA13976168 DE CONTRÔLE TECHNIQUE NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 20/11/2025 25009279 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ Défavorable pour défaillances majeures **DEFAILLANCES MAJEURES:** (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT): L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrités par les 19/01/2026 exigences (D) 4.7.1.b.2. ÉTÁT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse 5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES: Pneumatique gravement endommagé ou entaillé ou montage inadapté (ARG, ARD) Contre-visite 6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact (AR) IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE 6.2.3.d.2. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière détériorée susceptible de provoquer des blessures (ARG) S031Z123 N° D'AGRÉMENT : **DEFAILLANCES MINEURES:** (9) RAISON SOCIALE: AUTO CONTROLE 31 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G, D) (3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 4.6.1.a.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEU DE MARCHE ARRIÈRE) : Source 31700 BEAUZELLE lumineuse défectueuse (AR) 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE Tel: 05.61.42.27.81 SUSPENSION: Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu (AVG, AVD) (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (ARD, AVG) N° D'AGRÉMENT: 031Z1541 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (AVG, AVD) SIGNATURE: Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 25/11/2019 : 124904km / 17/02/2021 : 140517km / 23/05/2023 : 173612km / 19/05/2025 : 202801km / 23/06/2025: 204576km / / IDENTIFICATION DU VÉHICULE Date de 1<sup>ère</sup> mise en circulation (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation CZ-641-DV (F) 02/02/2024 02/10/2013 Margue Désignation commerciale PEUGEOT 2008 (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre VF3CU9HD8DY047081 Type/CNIT Énergie M10PGTVP008G574 GO Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ ARRIERE AVANT D G G 210156 Ripage (-8 à +8m/km)-1.0m/km 0% 10% Dissymétrie suspension (=30%) INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE Forces verticales 800daN 507daN PROCÈS-VERBAL N°: DATE: Frein de service Force de freinage: N° D'AGRÉMENT DU CENTRE : 288daN 285daN 198daN Déséquilibre (<20%): 2% 4%

CZ-641-DV

CT: 19/01/2026

N° d'agrément: S031Z123

N° de série: VF3CU9HD8DY047081

N° d'imprimé: ZA13976168

\$031Z123 25009279 XXXXXXX

## 191daN Force de freinage (efficacité): 288daN 285daN 198daN 191daN Taux d'efficacité global (=58%): Taux d'efficacité (=18%): 24% Frein de stationnement Emissions à l'échappement Opacité des fumées (0.51m-1) C2: <0.10 - C3: <0.10 - C4: <0.10 -Moyenne: <0.10 Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) -1.6% -2.9% Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%) +1.3% +1.3%