

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL		
Contrôle technique périodique	29/07/2026	26063927		
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Défavorable pour défaillances majeures	Défaillances majeures : 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG, AVD 4.2.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Source lumineuse défectueuse G 4.4.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) ARD 5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté AVD 5.3.2.b.2. AMORTISSEURS : Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave ARG 6.2.1.a.2. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures C 6.2.10.c.2. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Bandes de roulement insuffisamment couvertes ARD 8.2.22.c.2. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0684 8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ				
28/09/2026				
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE				
Contre-visite				
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE				
N° D'AGRÈMENT : S033C324				
(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD				
(3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE 33650 MARTILLAC Tél : 0556726262				
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR	Défaillances mineures : 4.4.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) ARG 5.3.2.d.1. AMORTISSEURS : Ecart significatif entre la droite et la gauche AR 6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse D 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé AVD			
N° D'AGRÈMENT : 033F1011				
SIGNATURE :				
IDENTIFICATION DU VÉHICULE	Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 22/05/2023 : 66599 km / 25/11/2024 : 91213 km / 28/10/2025 : 99446 km			
(2) Immatriculation et pays FC-192-DG (F)	Date d'immatriculation 05/06/2023	Date de 1ère mise en circulation 29/11/2018		
Marque VOLKSWAGEN	Designation commerciale CRAFTER			
(1) N° dans la série du type (VIN) WV3ZZSZZJ9042916	(5) Catégorie internationale N1	Genre CTTE		
Type/CNIT N10VWGCTS015085	Énergie GO			
Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice				
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
111437	G	AVANT D	G	ARRIERE D
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE				
Ripage (-8 à +8 m/km) : -1.1 m/km				
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) : 3 % 61 %				
Forces verticales : 1443 daN 1095 daN				
Frein de service				
Forces de freinage : 497 daN 491 daN 368 daN 382 daN				
Déséquilibre (<20%) : 2 % 4 %				
Forces de freinage (efficacité) : 497 daN 491 daN 368 daN 382 daN				
Taux d'efficacité global ($\geq 50 \%$) : 68 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18 \%$) : 21 %				
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -3.9 % -3.7 %				
PROCÈS-VERBAL N° : DATE : N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :				