

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **ZA15002784**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	15/05/2026	26003934

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

14/07/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S031Z123

(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31

(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS
31700 BEAUZELLE
Tel : 05.61.42.27.81

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 031Z1541

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1^{ère} mise en circulation

CK-485-RG (F) 10/01/2023 13/09/2012

Marque Désignation commerciale

FORD KUGA

(1) N° dans la série du type (VIN) **(5) Catégorie internationale** Genre

WF0RXXGCDRCK48971 M1 VP

Type/CNIT Énergie

M10FRDVP001T767 GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

152750

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DEFAILLANCES MAJEURES :

4.1.2.a.2. **ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) :** L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (D)

4.5.1.a.2. **ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) :** Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite (AVG, AVD)

8.2.22.e.2. **OPACITÉ :** Contrôle impossible des émissions à l'échappement

8.4.1.a.2. **PERTES DE LIQUIDES :** Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (AV)

DEFAILLANCES MINEURES :

1.1.13.a.1. **GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS :** Usure importante (AVG, AVD)

4.7.1.b.1. **ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) :** Source lumineuse partiellement défectueuse

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
11/09/2018 : 99402km / 08/09/2020 : 105202km / 06/01/2022 : 107626km / 06/01/2023 : 109944km / 08/01/2025 : 136254km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8m/km)	-7.7m/km			
Dissymétrie suspension (=30%)	0%		2%	
Forces verticales	996daN		687daN	
Frein de service				
Force de freinage:	336daN	332daN	208daN	220daN
Déséquilibre (<20%):	2%		6%	
Force de freinage (efficacité):	336daN	332daN	208daN	220daN
Taux d'efficacité global (=58%):	65%			
Frein de stationnement				
Taux d'efficacité (=18%):	20%			
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-0.7%	-0.3%		

CK-485-RG

CT : 14/07/2026

CT

N° d'agrément : S031Z123

N° de série : WF0RXXGCDRCK48971

N° d'imprimé : ZA15002784

S031Z123
 26003934
 XXXXXXXX