

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **ZA61194293**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	20/05/2026	26002154

<b>(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE</b>
Défavorable pour défaillances majeures

<b>(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ</b>
19/07/2026

<b>NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE</b>
Contre-visite

<b>IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE</b>
N° D'AGRÉMENT : S031Z207
<b>(9) RAISON SOCIALE :</b> EURL GRATENTOUR AUTO-BILAN
<b>(3) COORDONNÉES :</b> ZAC DE LA GRAVETTE 11 B RUE DE LA GRAVETTE 31150 GRATENTOUR

<b>(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR</b>
N° D'AGRÉMENT : 031Z1569
SIGNATURE :

<b>IDENTIFICATION DU VÉHICULE</b>		
<b>(2) Immatriculation et pays</b> Date d'immatriculation	Date de 1 <sup>ère</sup> mise en circulation	
FP-995-BZ (F)	26/05/2020	27/02/2020
Marque	Désignation commerciale	
RENAULT	KANGOO	
<b>(1) N° dans la série du type (VIN)</b>	<b>(5) Catégorie internationale</b>	<b>Genre</b>
VF1WF000264923041	N1	CTTE
Type/CNIT	Énergie	
N10RENTA482722	GO	
Document(s) présenté(s)		
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice		

<b>(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ</b>
113777

<b>INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE</b>	
PROCÈS-VERBAL N° :	DATE :
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :	

FP-995-BZ

CT

CT : 19/07/2026

N° d'agrément : S031Z207

N° de série : VF1WF000264923041

N° d'imprimé : ZA61194293

S031Z207  
26002154  
XXXXXXX

## (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

**DEFAILLANCES MAJEURES :**

8.2.22.c.2. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important  
Code(s) défaillance(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P242F  
8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement

**DEFAILLANCES MINEURES :**

2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif  
4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement défectueuse  
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (ARG, AVG)  
6.1.1.g.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Modification ne permettant pas le contrôle d'une partie du châssis (ARG, ARD, AR)  
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (ARG)  
6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration (AV)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :  
06/02/2024 : 89589km / 21/05/2025 : 110817km

## MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
<b>Ripage (-8 à +8m/km)</b>	+12.7m/km			
<b>Dissymétrie suspension (=30%)</b>	2%		6%	
<b>Forces verticales</b>	910daN		572daN	
<b>Frein de service</b>				
Force de freinage:	289daN	268daN	157daN	153daN
Déséquilibre (<20%):	8%		3%	
Force de freinage (efficacité):	289daN	268daN	157daN	153daN
Taux d'efficacité global (=50%):	58%			
<b>Frein de stationnement</b>	Taux d'efficacité (=18%): 19%			
<b>Feux de croisement (-3.0% à -0.5%)</b>	-1.2%	-2.0%		